



Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk →	Köln
(in) Kommune →	Stadt Leverkusen
Antragsteller →	Uwe Richrath

Werte → 68.193.413 62.513.413 1.031.176 0

62.482.237

Ifd. Projekt-Nummer	Förderartbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug				Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
		Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
		Nr.	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal
1	j)	Flurschadenbeseitigung zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit	Gemarkung Bürrig, Freifläche zwischen Mühlengraben und Wupper	Verschmutzung des Bodens durch Flutfrachten, Entstehung von tiefen, ausgedehnten Erdlöchern und Gräben mit Gefährdung der Verkehrssicherheit.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	22.000	22.000	0	0	100	0	22.000	nein	nein		nein	nein	nein
2	j)	Begutachtung zweier Hangrutschungen zwecks Einschätzung der Gefahrenlage für die Anlieger durch einen externen Gutachter	Gemarkung Lützenkirchen, Am Heidkamp 28 + 98	Hangrutschungen mit teilweiser Erdverfrachtung auf Nachbargrundstücke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.190	5.190	0	0	100	0	5.190	nein	nein		nein	ja	nein
2	j)	Hangsicherungsmaßnahme nach Begutachtung gem. Ifd. Projektnummer 2	Gemarkung Lützenkirchen, Am Heidkamp 28 + 98	Hangrutschungen mit teilweiser Erdverfrachtung auf Nachbargrundstücke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000	25.000	0	0	100	0	25.000	nein	nein		nein	ja	nein
3	g)	Chemische Sanierung des Fischereigewässers nach Sauerstoffzehrung	Gemarkung Schlebusch, Schlebuscher Straße, "Bergsee"	Sauerstoffzehrung und Fischsterben nach Eintrag von Abwasser aus einem Regenüberlauf	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	45.000	45.000	0	0	100	0	45.000	nein	nein		nein	ja	nein
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	Verpflegung der Einsatzkräfte (Getränke und Speisen)		46	46			100	0	46	ja	nein		nein	nein	nein
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	Reifenwechsel (wegen eines Reifenschadens)		238	238			100	0	238	ja	nein		nein	nein	nein
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. b)	Opladen/Schlebusch	3x Leitkegel (während des Einsatzes beschädigt)		135	135			100	0	135	ja	nein		nein	nein	nein
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	2x Absperrband "Ordnungsamt" (verbraucht)		45	45			100	0	45	ja	nein		nein	nein	nein
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. b)	Opladen/Schlebusch	"Gearkeeper"-Schlüsselrolle, Ausrüstungsgegenstand (während des Einsatzes beschädigt)		30	30			100	0	30	ja	nein		nein	nein	nein
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	10x AAA Batterien (verbraucht)		18	18			100	0	18	ja	nein		nein	nein	nein
5		Abschleppmaßnahmen innerhalb der betroffenen Gebiete zur Sicherung der Fahrzeuge während und nach des Starkregenereignisses und zur Vorbeugung gegen Diebstahl und Vandalismus gemäß FRL 2.1. a), c)	Opladen/Schlebusch	Abschleppkosten		9.447	9.447			100	0	9.447	ja	nein		nein	nein	nein
5		Sicherung der abgestellten Fahrzeuge an einem zentralen Ort vor Diebstahl und Vandalismus gemäß FRL 2.1. c)	unter der Stelzenautobahn, an der Marienburger Straße	Bewachung der abgeschleppten Fahrzeuge durch einen privaten Sicherheitsdienst		18.577	18.577			100	0	18.577	ja	nein		nein	nein	nein
6	d)	Austausch eines verschlammten und dadurch defekten Parkscheinautomaten	Günther-Weisenborn-Str., Höhe Haus Nr. 4	Der Schlamm ist in den Innenraum des Parkscheinautomaten gelaufen und hat die elektronischen Bauteile zerstört		4.800	4.800			100	0	4.800	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Pumpen mit Zubehör	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	39.956	39.956	0		100	0	39.956	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Tragkraftspritze	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	16.303	16.303	0		100	0	16.303	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Tauchpumpe	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	28.560	28.560	0		100	0	28.560	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Stromerzeuger	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	46.632	46.632	0		100	0	46.632	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Stromerzeuger mit Zubehör	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	48.758	48.758	0		100	0	48.758	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Spannungsregler	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	427	427	0		100	0	427	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Abwassertauchpumpe	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	4.415	4.415	0		100	0	4.415	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Rollcontainer	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	2.249	2.249	0		100	0	2.249	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Sicherheitshandleduchten	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.790	1.790	0		100	0	1.790	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Rettungstütze mit Zubehör	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.002	1.002	0		100	0	1.002	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Jutesäcke	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	5.831	5.831	0		100	0	5.831	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	LED Kennleuchten	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.539	1.539	0		100	0	1.539	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Tragkraftspritze	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	16.324	16.324	0		100	0	16.324	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Schlauchmaterial	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	24.526	24.526	0		100	0	24.526	ja	nein		nein	nein	nein
7	f)	Hochwasserschutzsystem	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	Errichtung zum Schutz der Bevölkerung	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	23.500	23.500	0		100	0	23.500	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Fahrzeug PKW FW 901	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	54.864	54.864	25.591		100	0	29.273	nein	nein		nein	nein	ja
7	d)	Bodenschlauchabwickler	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.654	1.654	0		100	0	1.654	ja	nein		nein	nein	nein
7	d)	Ersatzbeschaffung PKW LEV 21002	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	60.000	60.000	5.585		100	0	54.415	nein	nein		nein	nein	ja
8	a)	Wiederherstellung Straße in ganzer Breite auf ca. 30 m	Lützenkirchen, K2 - Forellental Ortsgrenze zu Burscheid	siehe Kurzbezeichnung		30.000	30.000	0	0	100	0	30.000	ja	nein		nein	nein	nein
9	a)	Wiederherstellung von Geh- und Radweg beidseitig	Manfort, Bismarckstraße, Geh- und Radweg unter Autobahnbrücke A3	siehe Kurzbezeichnung		135.000	135.000	0	0	100	0	135.000	ja	nein		nein	nein	nein
10	a)	Wiederherstellung Gehweg nach Unterspülung	Opladen, Gerhard-Hauptmann Str./Düsseldorfer Straße	siehe Kurzbezeichnung		1.500	1.500	0	0	100	0	1.500	ja	nein		nein	nein	nein
11	a)	Wiederherstellung Fahrbahn und Nebenanlage nach Überspülung	Quettingen, Neukronenberger Straße, Durchlass Wiembach	siehe Kurzbezeichnung		40.000	40.000	0	0	100	0	40.000	nein	nein		nein	nein	nein
12	a)	Wiederherstellung Gehweg nach Unterspülung	Steinbüchel, An der Lichtenburg	siehe Kurzbezeichnung		50.000	50.000	0	0	100	0	50.000	ja	nein		nein	nein	nein

13	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Rheindorf-Butterheide, Geh- und Radweg entlang der Bahn nach Reuschenberg	siehe Kurzbezeichnung	12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	ja	nein	nein	nein	nein
14	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Bielertstraße / Wiembachallee	siehe Kurzbezeichnung	3.500	3.500	0	0	100	0	3.500	ja	nein	nein	nein	nein
15	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg	Biesenbach, Geh- und Radweg entlang Wiembach	siehe Kurzbezeichnung	360.000	360.000	0	0	100	0	360.000	nein	nein	nein	nein	nein
16	a)	Beseitigung Absackungen der Fußgängerzone an Gebäuden	Schlebusch, Fußgängerzone	siehe Kurzbezeichnung	12.500	12.500	0	0	100	0	12.500	nein	nein	nein	nein	nein
17	a)	Beseitigung Absackungen der Straße am Gebäude	Wiesdorf, Zugang Parkhaus Kaufhof	siehe Kurzbezeichnung	12.500	12.500	0	0	100	0	12.500	nein	nein	nein	nein	nein
18	a)	Beseitigung Absackungen der Straße am Gebäude	Opladen, Münzstraße	siehe Kurzbezeichnung	1.500	1.500	0	0	100	0	1.500	ja	nein	nein	nein	nein
19	a)	Wiederherstellung Nebenanlage nach Überspülung	Opladen, Rat-Deycks-Straße	siehe Kurzbezeichnung	750	750	0	0	100	0	750	ja	nein	nein	nein	nein
20	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Opladen, Kämper Weg zwischen den Brücken Raoui-Wallenberg-Str. und Autobahnbrücke A3	siehe Kurzbezeichnung	54.000	54.000	0	0	100	0	54.000	nein	nein	nein	nein	nein
21	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Opladen, Geh- und Radweg parallel Imbacher Weg	siehe Kurzbezeichnung	90.000	90.000	0	0	100	0	90.000	nein	nein	nein	nein	nein
22	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 001_Fuß- und Radwegbr. Meckhoven / Ophovener Mühlenbach	Auskolkung im Böschungsfuß.	360	360	0	0	100	0	360	nein	nein	nein	nein	nein
23	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 002_Hummelheimer-Hof / Dhünn	Treibgut im Ein- und Auslaufbereich, sowie teilweise Treibgut unter der Überbauuntersicht.	600	600	0	0	100	0	600	nein	nein	nein	nein	nein
24	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 003_Höllers Gässchen / Ophovener Mühlenbach	Rad- und Fußweg z.T. ausgespült (prov. verfüllt); Belag verschmutzt.	600	600	0	0	100	0	600	nein	nein	nein	nein	nein
25	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 004_Hammerweg / Dhünn	Baum auf nördl. Geländer gefallen und ragt in Straßenbereich, Lichttraumpprofil von 4,50 m eingehalten	6.250	6.250	0	0	100	0	6.250	nein	nein	nein	nein	nein
26	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 005_An der Sanderschopp / Untergraben	geringe Ausspülung im Hinterfüllbereich. Äste liegen auf Beleuchtungskabel (Freileitung)	2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein	nein	nein	nein
27	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 006_Fußweg östl. B 51 / Dhünn	Treibgut an der Unterkonstruktion, geringe Ausspülung im Hinterfüllbereich, Belag.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
28	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 007_Mühlheimer Straße (B 51) / Dhünn	Treibgut auf der Auflagerbank u. Konsolen der EVL Leitung (Einlauf).	600	600	0	0	100	0	600	nein	nein	nein	nein	nein
29	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 008_Durchlaß Sporenberger Mühle	Westlicher Durchlass mit Treibgut verstopft, Geländerfuß Nordwest liegt frei; starke Versandung der Bachsohle.	18.000	18.000	0	0	100	0	18.000	nein	nein	nein	nein	nein
30	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 009_K.-Carstens-Ring / Dhünn	Treibgut auf Gehweg; Gehwege verschmutzt; Rinnen verstopft.	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	ja	nein	nein	nein	nein
31	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 010_G.-Heinemann-Straße / Dhünn	Kolkschutz im Bereich der Stützen (Süd) z.T. ausgespült.	12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	nein	nein	nein	nein	nein
32	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 012_Schlebuschstrath / Dhünn	Treibgut unter dem Bauwerk und Überbauuntersicht; eventuell Anprallschaden.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
33	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 014_Sonderburger Straße / Dhünn	Treibgut Flügelflächen, unbefestigtes Gelände WL Süd Betonreste/Auffüllung notwendig	18.000	18.000	0	0	100	0	18.000	nein	nein	nein	nein	nein
34	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 015_Rad-/Fußweg IPL-Gelände / Dhünn Innovationspark	Ausspülungen im Bereich Bösch.-fuß; Treibgut unter Überbauuntersicht z.T. verfangen.	12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	nein	nein	nein	nein	nein
35	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 016_Bismarckstraße / Dhünn	Böschung z. T. ausgespült (Südost-Seite, Nord-Ostseite)	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
36	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 017_Tannenbergsstraße / Dhünn	Treibgut an Landungen obere Flügelflächen vor Leitungen + kleiner umgestürzter Baum am Pfeiler vor WL Nord	600	600	0	0	100	0	600	nein	nein	nein	nein	nein
42	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 034_Fußweg Höfen - Neuhaus / Leimbach	massive Ausbrüche des Kolkschutzes am Bösch.-fuß; Teilbereich der Spundung ausgespült.	12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	nein	nein	nein	nein	nein
43	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 035_Durchlaß Höfermühle / Leimbach	Fahrbahnbelag sehr verschlamm; z.T. Treibgut im Durchlass	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
44	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 040_Wanderweg Längsleimbach / Schlinghofer Bach	Betonplatte stark verschmutzt; Auskolkung im Auslaufbereich; Einlauf mit Erdmassen verstopft.	4.200	4.200	0	0	100	0	4.200	nein	nein	nein	nein	nein
45	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 042_A_Alkenrath (Süd-Park) / Bürgerbuschbach	Böschungspflaster ausgespült (Auslauf); Treibgut im Einlaufbereich; Borde (Bruchstein) weg.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
46	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 043_Rad- u. Fußw. Rückhaltebecken / Ophov. Mühlenbach	Kolkschutz geringfügig angegriffen	3.000	3.000	0	0	100	0	3.000	nein	nein	nein	nein	nein
47	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 044_Rad- u. Fußweg Rückhaltebecken / Ophov. Mühlenbach	Kolkschutz geringfügig ausgespült	3.000	3.000	0	0	100	0	3.000	nein	nein	nein	nein	nein
48	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 049_Haus Nazareth / Dhünn	Böschungspflaster und Kolkschutz ausgespült.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
49	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 050_Auf den Steinen / Wupper	geringe Ausspülung am Böschungspflaster; Verkleidung der Versorgungsleitung z.T. verbeult (Einlauf); Etwas Treibgut vor den Widerlagern.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
50	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 053_Düsseldorfer Straße / Wupper	Treibgut vor den Widerlagern (Einlauf); Treibgut an den Stahllängsträgern und Aufhängungen der Versorgungsleitungen (Überbauuntersicht). Kontrollgänge der Widerlager z.T. mit Treibgut.	24.000	24.000	0	0	100	0	24.000	nein	nein	nein	nein	nein
51	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 054_Himmelsleiter / Wupper	Treibgut vor beiden Widerlagern; z.T. Treibgut an Überbauuntersicht; starke Beschädigungen und Verformungen an den vertikalen Gitterrosten; 1 Gehwegabdeckung nach oben verbogen (Teilbereich gesperrt); Schotter/Sans auf den Überbau gesült (NW); Entwässerungsrinne NW verstopft, beschädigte Elastomere austauschen	13.200	13.200	0	0	100	0	13.200	nein	nein	nein	nein	nein
52	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 056_Kinderspielplatz an der Wupper / Wiembachmündung	Böschung etwas ausgespült; Schutzzaun NW umgestürzt; Brücke verschmutzt. Neuer Kolkschutz erforderlich.	2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein	nein	nein	nein
53	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 057_Zur Fröbelschule / Wiembach	Böschungspflaster z.T. ausgespült.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
54	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 058_Fürstenbergsstraße / Wiembach	Böschungspflaster z.T. ausgespült.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
55	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 059_Lucasstraße / Wiembach	Böschungspflaster z.T. ausgespült.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
56	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 060_B 232 Rennbaumstraße / Wiembach	Treibgut im Auslaufbereich.	400	400	0	0	100	0	400	ja	nein	nein	nein	nein
57	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 061_Talstraße / Wiembach (einschl. Trog zur W 60)	Treibgut im Einlaufbereich.	400	400	0	0	100	0	400	ja	nein	nein	nein	nein
58	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 062_Am Freibad / Wiembach	südl. Böschungssicherung weggespült und Gründung unterspült	60.000	60.000	0	0	100	0	60.000	nein	nein	nein	nein	nein
59	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 064_Neukronbergerstraße / Wiembach	Böschung Einlaufbereich ausgespült, Asphalt ausgeschwemmt, Holm Leitplanke verformt	30.000	30.000	0	0	100	0	30.000	nein	nein	nein	nein	nein
60	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 065_Verlängerung Hummelweg / Wiembach	umgekippter Baum, Geländer und Böschung nach Beseitigung Baum kontrollieren	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
61	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 066/N-Biesenbacher Weg / Wiembach	Böschung und Gründung aus- bzw. untergespült	60.000	60.000	0	0	100	0	60.000	nein	nein	nein	nein	nein

62	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 067_Lehner Mühle / Wiembach	südliche Böschungssicherung ausgespült	5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	nein	nein	nein	nein	nein
63	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 068_Kapellenstraße / Wiembach	etwas Treibgut vor dem Einlaufbauwerk.	8.800	8.800	0	0	100	0	8.800	nein	nein	nein	nein	nein
64	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 069_Pulvermühle / Wiembach	Böschungsbereich ausgespült, Asphaltbelag schadhaft, Treibgut	8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	nein	nein	nein	nein	nein
65	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 070_N_Verlängerung Talstraße / Ölbaumündung	Böschungsfuß NW Fugen ausgespült, Treibgut	5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	nein	nein	nein	nein	nein
66	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 074_Neukronenberger Straße / Ölbach	Leitplanke z.T. abgerissen (Banse).	1.000	1.000	0	0	100	0	1.000	nein	nein	nein	nein	nein
67	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 075_Zum Claashäuschen / Ölbach	Böschungsfuß Einlaufseite ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
68	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 078_Zum Bogenschießplatz / Ölbach	Böschung z.T. ausgespült, bes. Auslauf.	400	400	0	0	100	0	400	nein	nein	nein	nein	nein
69	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 079_Ölbacher Wiesen / Ölbach	soweit ok; Bäume zu nah am Bauwerk (Auslauf).	3.600	3.600	0	0	100	0	3.600	nein	nein	nein	nein	nein
70	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 080_Bruch / Herta-Teich / Ölbach	Auslaufseite Böschung, Geländer, Asphalt weggebrochen (Wasserversorgung erstmal gesichert, Geländer mit Betonfüßen aus der Böschung entfernt).	13.200	13.200	0	0	100	0	13.200	nein	nein	nein	nein	nein
71	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 080_Bruch / Herta-Teich / Ölbach	Nachauftrag - freihängende Wasserleitung frostsicher schützen	2.900	2.900	0	0	100	0	2.900	nein	nein	nein	nein	nein
72	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 081_Romberg / Ölbach	Einlaufseite Böschungspflaster ausgespült und verschoben.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
73	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 084_Fuß- und Radweg / Kötterbachmündung	Böschung z.T. ausgespült (Einlauf).	3.600	3.600	0	0	100	0	3.600	nein	nein	nein	nein	nein
74	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 085_Schlebuscher Straße / Kötterbach	Böschung z.T. ausgespült (Auslauf).	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
75	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 086_Kleinheider Weg / Kötterbach	1 Stein an flügelwand herausgebrochen; Böschung z.T. ausgespült (Auslauf)	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	ja	nein	nein	nein	nein
76	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 087_Jacob-Fröhlen-Straße / Kötterbach	Treibgut im Einlaufbereich.	600	600	0	0	100	0	600	nein	nein	nein	nein	nein
77	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 099_im Grund / Ölbach	Böschungspflaster Auslaufseite teilweise unterspült	3.600	3.600	0	0	100	0	3.600	nein	nein	nein	nein	nein
78	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_A_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	massives Treibgut im Einlauf; Böschungspflaster z.T. ausgespült (Einlauf); Rad- und Gehweg verschlamm.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
79	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_Bn_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	Böschungspflaster im Fußbereich teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
80	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_D_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	Rohr im Ein- und Auslauf etwas ausgespült.	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein	nein	nein	nein
81	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_E_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	Böschungssicherung Auslaufseite ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
82	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 105_im Buchenhain / Bürgerbuschbach	Betonrohr im Auslauf z.T. ausgespült.	2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein	nein	nein	nein
83	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 109_Wietscher Mühle / Murbach	Lucasweg nach BW weggeschwemmt	246.000	246.000	0	0	100	0	246.000	nein	nein	nein	nein	nein
84	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 113_Fußweg Oberölbach - Romberg / Ölbach	Böschungspflaster teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
85	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 114_Fußweg Oberölbach - Romberg / Ölbach	Böschungspflaster teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
86	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 115_Wanderweg Max Schönberg Str. / Ölbach	Böschungspflaster teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
87	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 116_Muhrgasse / Murbach	Straßenanschlüsse beidseitig ausgespült	300.000	300.000	0	0	100	0	300.000	nein	nein	nein	nein	nein
88	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_St 03_Rad- und Fußwegtunnel nördl. W009	Fahrbahn sehr verschmutzt; Rinnen verstopft.	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein	nein	nein	nein
89	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_St 34_Düsseldorfer Straße (B 8) / Fuß- und Radweg Am Weiher	Tunnel stand noch unter Wasser, Prf. erfolgt am 22.7.21	2.330	2.330	0	0	100	0	2.330	nein	nein	nein	nein	nein
90		Sonderprüfung zur Feststellung des Schadensbildes gemäß FRL 2.1. a)	verschiedene Brückenbauwerke		15.000	15.000	0	0	100	0	15.000	nein	nein	nein	nein	nein
91	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Morsbroicher Straße/Bergische Landstraße	Kabelstörung	8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	nein	nein	nein	nein	nein
92	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Alkenrather Straße	Kabelstörung	8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	nein	nein	nein	nein	nein
93	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Hammerweg	Abspannmast locker im Erdreich und Freileitung	2.200	2.200	0	0	100	0	2.200	ja	nein	nein	nein	nein
94	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Rat-Dejcks-Straße Mast 11	Oberfläche abgesackt und Mast freigespült	2.200	2.200	0	0	100	0	2.200	nein	nein	nein	nein	nein
95	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Am Weiher Mast 5/1 und 5/2	Umsturzgefährdet	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein	nein	nein	nein
96	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Neukronenberger Straße Mast 8 und Freileitung + Abspanner	Umsturzgefährdet Freileitung gerissen	2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein	nein	nein	nein
97	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 14	leicht gelockert /schief	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein	nein	nein	nein
98	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 27	leicht gelockert /schief	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein	nein	nein	nein
99	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 38	richten und Erdreich verdichten erforderlich	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein	nein	nein	nein
100	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 43	richten und Erdreich verdichten erforderlich	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein	nein	nein	nein
101	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 21 (gesicherte Störstelle)	Mast umgestürzt, neu setzen	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein	nein	nein	nein
102	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Ophovener Weiher Fuß- und Radwegbrücke	Durchführung unter der Brücke lose	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein	nein	nein	nein
103	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Ophovener Weiher Mastdemontage	6-8 Maste betroffen	7.000	7.000	0	0	100	0	7.000	nein	nein	nein	nein	nein
104	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Gustav-Freytag-Str. Mast 9 demontiert	Mast und Leuchte beschädigt	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein	nein	nein	nein
105	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Leuchten durch Starkregen und Äste beschädigt	Neue Leuchten montieren	4.500	4.500	0	0	100	0	4.500	nein	nein	nein	nein	nein
106	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Brücke Himmelsleiter	Beleuchtungsanlage nicht mehr funktionsfähig, da in Teilen durchs Wasser zerstört bzw. weggerissen	13.100	13.100	0	0	100	0	13.100	nein	nein	nein	nein	nein
107	d)	Erneuerung Lichtzeichenanlage	Lichtzeichenanlage_K1164_Bergische Landstraße/Von-Diergardt-Straße	Flutung des Steuergeräts und der Erdverkabelung	59.000	59.000	0	0	100	0	59.000	ja	nein	nein	nein	nein

108	m)	Erneuerung Fahrgastunterstand	Fahrgastunterstand, Gustav-Heinemann-Straße, Fahrtrichtung Wiesdorf (Haltepunkt Schloss Morsbroich)	grundhaft zerstört	15.000	15.000	0	0	100	0	15.000	nein	nein	nein	nein	nein
109	k)	Instandsetzung von Waldwegen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit	Ropenstall und Jücher Feld Leverkusen	Schwere Beschädigungen an Forstwegen	13.603	13.603	0	0	100	0	13.603	nein	nein	nein	nein	nein
110	c)	Beseitigung von Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet	diverse	Umgestürzte Bäume an Wegen, Straßen und Böschungen	7.735	7.735	0	0	100	0	7.735	ja	nein	nein	nein	nein
111	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	Hans-v.-Dohnanyi-Straße	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl	6.800	6.800	0	0	100	0	6.800	nein	nein	nein	ja	nein
112	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	von-Diergardt-Straße	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl	15.000	15.000	0	0	100	0	15.000	nein	nein	nein	ja	nein
113	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	Opladen, div. Flächen	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl	6.931	6.931	0	0	100	0	6.931	ja	nein	nein	ja	ja
114	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	Wiembach	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl	5.642	5.642	0	0	100	0	5.642	ja	nein	nein	ja	ja
115	c)	NaturGut Ophoven Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl	3.130	3.130	0	0	100	0	3.130	ja	nein	nein	ja	ja
115		NaturGut Ophoven Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Scheune und Ausstellungstrakt standen erdgeschossig rund 1,50 Meter unter Wasser. Im Verwaltungsgebäude und der Burg sind die Keller geflutet worden.	9.000.000	9.000.000	0	0	100	0	9.000.000	nein	nein	ja	nein	nein
115		NaturGut Ophoven Ausweichcontainer für Personal Gemäß FRL 2.1 c)	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Für die Angestellten wurde ein Container (für Besprechungen und als Pausenraum) aufgestellt.	50.000	50.000	0	0	100	0	50.000	nein	nein	nein	nein	nein
115	a)	NaturGut Ophoven Landschaftsbauarbeiten	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Schäden an Außenanlagen(Brücke,zerstörte Wegedecken im Hof,zerstörte Wegedecke des Hauptweges, Zaun)	170.000	170.000	0	0	100	0	170.000	nein	nein	nein	nein	nein
116	d)	Unterkunft für Wohnungslose Ausstattungsgegenstände	Unterkunft für Wohnungslose Heinrich-Lübke-Str. 36	Es wurden Aufenthaltsraum, Schulungsraum, Küche, Lager und zwei Sanitäräume des Untergeschosses überflutet. Bis auf die Edelstahlküche musste alles Mobiliar entsorgt werden. Hierbei handelte es sich in erster Linie um Tische, Stühle, Gaststättenkühlschrank, Geschirrspülmaschine, Kicker, Fernseher, Schränke und Kleinmobiliar	40.000	40.000			100	0	40.000	nein	nein	nein	nein	nein
116		Unterkunft für Wohnungslose Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Unterkunft für Wohnungslose Heinrich-Lübke-Str. 36	Wasser stand im UG (Nutzungsebene); Instandsetzung: Bodenaufbau komplett, Elektro, Sanitär, Wärmeverteilungsnetz, Wandaufbauten	450.000	450.000	0	0	100	0	450.000	nein	nein	nein	nein	nein
117		Villa Wuppermann Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Villa Wuppermann Mülheimer Straße 14	Im Untergeschoss stand das Wasser rund einen Meter hoch. Betroffen ist dadurch der Gebäubekeller mit Küche, Toiletten und alle Nebenräume. Auch Heizungs- und Lüftungsanlage sind betroffen. Im Erdgeschoss hat sich aus den Bodeneinläufen der Herren-Toilette das Wasser hochgedrückt, ebenso auf den Böden im Flur und auch einem großen Teil des Parketts im Kaminzimmer, sowie in der Küche und im Büro des Bezirksvertreters.	940.000	940.000	0	0	100	0	940.000	nein	nein	ja	nein	nein
117	a)	Villa Wuppermann Landschaftsbauarbeiten	Villa Wuppermann Mülheimer Straße 14	Folgeschäden Aussenanlagen nach Hochbausanierung	10.000	10.000			100	0	10.000	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Pappschrank	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/unnutzbar für die richtige Lagerung von Pappbögen und Papier	1.307	1.307			100	0	1.307	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Drehtürenschränk (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für die richtige Lagerung von Kreativmaterialien	1.970	1.970			100	0	1.970	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung -Schneidemaschine	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Schneiden von Papierbögen bis A2	1.333	1.333			100	0	1.333	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung - Werkbank	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Durchführen von Werkangeboten	995	995			100	0	995	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung - 2er+3er Sofa	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Beisammensein im Jugendbereich	1.990	1.990			100	0	1.990	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Outdoor Bank	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Beisammensein auf der Terasse	1.099	1.099			100	0	1.099	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Globus	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Lernen und entdecken verschimmelt/ unnutzbar	120	120			100	0	120	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Mikroskop	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Lernen und entdecken verschimmelt/ unnutzbar	30	30			100	0	30	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Lupen-Gläser	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	10er Set verschimmelt/ unnutzbar	49	49			100	0	49	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Rätselkarten	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Quiznight verschimmelt/ unnutzbar	30	30			100	0	30	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung PlayMais	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Gestalten und Kreativität fördern verschimmelt/ unnutzbar	37	37			100	0	37	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Straßenkreide (10x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Gestalten und Kreativität fördern verschimmelt/ unnutzbar	30	30			100	0	30	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Gazkörperpiegel (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Toiletten der Besucher:innen verschimmelt/ unnutzbar	85	85			100	0	85	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Ganzkörperpiegel (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für den Bewegungsraum verschimmelt/ unnutzbar	578	578			100	0	578	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung - Regalunterschrank (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die richtige Lagerung von Spielmaterialienverschimmelt/ unnutzbar	450	450			100	0	450	nein	nein	ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung-Couchtisch Kragas gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung	1.070	1.070			100	0	1.070	nein	nein	ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung-Beistelltisch Lövbacken gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung	100	100			100	0	100	nein	nein	ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung- Standleuchte Lauters gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung	60	60			100	0	60	nein	nein	ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung-Billy/Oxberg gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung	70	70			100	0	70	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung-LG LCD TV	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	TV für das Spielen auf der Playstation verschimmelt/ unnutzbar	140	140			100	0	140	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Aiwa Musikbox	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für Bewegungsangebote	600	600			100	0	600	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung-Polaroid Kamera Set	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung Fotozubehör- Foto als Erinnerung oder für Fotoprojekte verschimmelt/ unnutzbar	70	70			100	0	70	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung-Beamer	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für das Zeigen von Filmen verschimmelt/ unnutzbar	163	163			100	0	163	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- LG Blue-ray Player	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für das Zeigen von Filmen verschimmelt/ unnutzbar	350	350			100	0	350	nein	nein	ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Super Soaker Splash (5x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Wasserschlachten im Sommer, Kunstprojekte verschimmelt/ unnutzbar	78	78			100	0	78	nein	nein	ja	nein	nein

118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Super Soaker Twin (5x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Wasserschlachten im Sommer, Kunstprojekte verschimmelt/ unnutzbar	60	60					100	0	60	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Super Soaker Micro (5x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Wasserschlachten im Sommer, Kunstprojekte verschimmelt/ unnutzbar	75	75					100	0	75	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Kinderhelme S (3x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Sicherheit beim Skaten, Inliner fahren verschimmelt/ unnutzbar	40	40					100	0	40	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Kinderhelme M (3x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Sicherheit beim Skaten, Inliner fahren verschimmelt/ unnutzbar	69	69					100	0	69	nein	nein		ja	nein	nein
118		Jugendhaus Lindenhof Auslagerung in Manforter Straße 184, Herrichtung Gemäß FRL 2.1 c)	Manforterstraße 184	Teilsanierung Mitteltrakt als Auslagerungsort für Jugendhaus Lindenhof (Bau / Sanitär / Elektro / SIT / Küche). Zeitnahe Instandsetzung 2 Räume KG als Lager und Werkstatt.	30.000	30.000	0	0			100	0	30.000	nein	nein		nein	nein	nein
118		Jugendhaus Lindenhof Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Weiherstraße 49	Im gesamten Untergeschoss des Gebäudes stand das Wasser bis rund 1,20 Meter Höhe. Die Haustechnik inklusive Heizungsanlage wurde zerstört. Viele Holzelemente in dem denkmalgeschützten Haus sind durch das Wasser beschädigt worden (Schimmelbefall). Möbiliar ist zerstört.	6.640.000	6.640.000	0	0			100	0	6.640.000	nein	nein		ja	nein	nein
118	a)	Jugendhaus Lindenhof Landschaftsbauarbeiten	Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr.	Folgeschäden Aussenanlagen nach Hochbausanierung	200.000	200.000					100	0	200.000	nein	nein		ja	nein	nein
119	d)	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10 Einrichtungsgegenstände, Material, Küche, Wirtschaftsgegenstände etc.	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10	Das Wasser stand im teilunterkellerten Kindergarten im Erdgeschoss rund 20 Zentimeter hoch. Die Neuanschaffung der kompletten Einrichtungsgegenstände.	90.000	90.000	0	0			100	0	90.000	nein	nein		nein	nein	nein
119		städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10 Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10	Das Wasser stand im teilunterkellerten Kindergarten im Erdgeschoss rund 20 Zentimeter hoch. An technischen Anlagen ist hauptsächlich die Brandmeldezentrale betroffen.	760.000	760.000	0	0			100	0	760.000	nein	nein		ja	nein	nein
119	a)	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10 Sandaustausch, Wiederherstellung der Aussenanlagen nach Abschluss der Renovierung des Gebäudes	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10	Spielsand verschlammte, Einfassungen beschädigt	5.000	5.000					100	0	5.000	nein	nein		ja	nein	nein
120		Kindertagesstätte (vermietet an Kath. Kirchengemeinde) Adalbert-Stifter-Straße 12 Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Str. 12	Das Wasser stand im Erdgeschoss etwa hüfthoch. An technischen Anlagen ist hauptsächlich die Heizung betroffen.	450.000	450.000	0	0			100	0	450.000	nein	nein		nein	nein	nein
120	a)	Kindertagesstätte (vermietet an Kath. Kirchengemeinde) Adalbert-Stifter-Straße 12 Sandaustausch, Wiederherstellung der Aussenanlagen nach Abschluss der Renovierung des Gebäudes	Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Str. 12	Schäden an Aussenanlagen	40.000	40.000					100	0	40.000	nein	nein		nein	nein	nein
121	d)	städt. Kindertagesstätte Rat-Deycks-Straße 11 Einrichtungsgegenstände, Material, Küche, Wirtschaftsgegenstände etc.	städt. Kindertagesstätte Rat-Deycks-Straße 11	Die Neuschaffung kompletten Einrichtungsgegenstände.	177.500	177.500	0	0			100	0	177.500	nein	nein		nein	nein	nein
121	a)	Sandaustausch, Wiederherstellung der Aussenanlagen nach Abschluss der Renovierung des Gebäudes	städt. Kindertagesstätte Rat-Deycks-Straße 11	Schäden an Aussenanlagen	10.000	10.000					100	0	10.000	nein	nein		nein	nein	nein
122		Ersatzverkehr ÖPNV Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Käthe-Kollwitz-Schule Elbestraße für Zeitraum 18.08.-23.12.2021 infolge Flutkatastrophe	127.094	127.094	0	0			100	0	127.094	nein	nein		nein	nein	nein
122		Ersatzverkehr ÖPNV Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Käthe-Kollwitz-Schule Elbestraße für Zeitraum 10.01.-28.01.2022 infolge Flutkatastrophe	27.570	27.570	0	0			100	0	27.570	nein	nein		nein	nein	nein
122	d)	Einrichtungsgegenstände, Umzugskosten für Container, sowie Schülertransportkosten	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Str. 77, 51375	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel	580.566	580.566					100	0	580.566	nein	nein		nein	nein	nein
122		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hauptgebäude mit Sporthallen Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Die Schule muss während der Bauzeit ausgelagert werden. Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Alle Keller und die technischen Anlagen standen bis zur Decke unter Wasser. Technikräume für Heizung und elektrische Betriebsanlagen sind zerstört worden. Brandschutz-Trockenbauwände mitsamt Türen wurden zerstört. Einige bereits erneuerte Sanitärausstattungen wurden beschädigt Die Dreifach-Sporthalle mit Garderoben und Nebenräumen wurde überschwemmt. Der Bodenaufbau, der Sportboden und die Prallwände der Turnhalle sind zerstört. Die technische Ausstattung ist ebenfalls zerstört. Im Untergeschoss eines Gebäudeteils ist mit dem Hochwasser Heizöl in die Räume getrieben. Eine Ölsanierung der Oberflächen dieser Räume ist notwendig	4.390.000	4.390.000	0	0			100	0	4.390.000	nein	nein		ja	nein	nein
122		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Ausweichcontainer für für die Jahrgangsstufen 5 und 6 des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums am Standort Im Bühl (OG), Herrichtung Gemäß FRL 2.1 c)	Von-Diergardt-Straße 69a	Bis die Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen sind, muss die Schule ausgelagert werden. Da die Kapazitäten am Ausweichstandort nicht für alle Schüler ausreichen, musste der vorhandene Container als Ausweichmöglichkeit hergerichtet werden.	230.000	230.000	0	0			100	0	230.000	nein	nein		nein	nein	nein
122		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Container Deichtorstraße Herrichtung der Containeranlage für die Gesamtschule Rheindorf am Standort Deichtorstraße als Auslagerungsstandort aufgrund der Auslagerung des FvS Gymnasiums in die Elbestraße Gemäß FRL 2.1 c)	Deichtorstraße 2	Das Freiherr-vom-Stein- Gymnasium wurde in das Gebäude der Gesamtschule ausgelagert. Die Gesamtschule nutzt den Container, da die eigenen Räume nicht zur Verfügung stehen.	15.000	15.000	0	0			100	0	15.000	ja	nein		nein	nein	nein
122	a)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Landschaftsbauarbeiten, Erdarbeiten - Wall als Überflutungsschutz	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Überflutung des Gebäudes	100.000	100.000					100	0	100.000	ja	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Ersatzverkehr ÖPNV Theodor-Heuss-Realschule - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Wiembachallee 42, 51379 LEV	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Montanus-Realschule Steinbüchel für Zeitraum 18.08.-23.12.2021 infolge Flutkatastrophe	152.573	152.573	0	0			100	0	152.573	nein	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Ersatzverkehr ÖPNV Theodor-Heuss-Realschule - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Wiembachallee 42, 51379 LEV	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Montanus-Realschule Steinbüchel für Zeitraum 10.01.-22.12.2022 infolge Flutkatastrophe	458.002	458.002	0	0			100	0	458.002	nein	nein		nein	nein	nein
123	d)	Theodor-Heuss-Realschule Einrichtungsgegenstände, Umzugskosten für Container, sowie Schülertransportkosten	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42, 51379 Leverkusen	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel	2.468.635	2.468.635					100	0	2.468.635	nein	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Hauptgebäude (Alt- und Neubau) Wiederaufbau/ Beseitigung Flutschäden Die Schule muss während der Bauzeit ausgelagert werden. Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42-46	Altbau: Kellergeschoss stand komplett unter Wasser, das Erdgeschoss bis rund 30 Zentimeter Höhe. Fachräume, Mensa und Hausmeisterwohnung betroffen. Technische Anlagen und EDV zerstört. Neubau: Keller stand vollständig unter Wasser, Erdgeschoss bis rund 1,60 Meter hoch. Aula, Lehrerzimmer, Cafeteria, Naturwissenschaftliche Räume und andere vollständig zerstört. Sämtliches Möbiliar und Akten unbrauchbar.	16.300.000	16.300.000	0	0			100	0	16.300.000	nein	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Aufstockung Verlegung der Technik in obere Geschosse geplant Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42-46	Die Technischen Anlagen im Keller wurden komplett zerstört. Im Gebäude müssen für die Verlagerung der Technik in die oberen Geschosse Klassenräume zur Verfügung gestellt werden. Die Aufstockung kompensiert den dadurch entstehenden Raumverlust.	2.500.000	2.500.000	0	0			100	0	2.500.000	nein	nein		nein	nein	nein

