



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1319

Der Oberbürgermeister

/II-ZFM-Ay

Dezernat/Fachbereich/AZ

04.02.2022

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Rat der Stadt Leverkusen	14.02.2022	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Zuwendungsantrag für Billigkeitsleistungen des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021

Beschlussentwurf:

1. Der Rat der Stadt Leverkusen nimmt den Wiederaufbauplan, welcher als Grundlage für den Zuwendungsantrag für Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 dient, zur Kenntnis.
2. Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt auf Grundlage des vorliegenden Wiederaufbauplans einen Zuwendungsantrag bei der Bezirksregierung Köln einzureichen.
3. Der Wiederaufbauplan weist die bisher ermittelten Schäden in einer Gesamtsumme von 68.193.413 € aus. Hiervon sind Kosten in Höhe von 62.482.237 € bis zu 100 % förderfähig.

gezeichnet:

Richrath	In Vertretung Molitor	In Vertretung Lünenbach	In Vertretung Adomat	In Vertretung Deppe
----------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

☐ **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

☐ **Ja – ergebniswirksam**

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

☐ **Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

☐ Ansätze sind ausreichend
☐ Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
☐ Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

☐ Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

☐ **Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):** €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

☒ **ggf. Hinweis Dez. II/FB 20 Achim Krings 20 12:**

Im Haushalt 2022, der am 13.12.2021 durch den Rat der Stadt Leverkusen beschlossen wurde (Vorlage Nr. 2021/1085), sind bisher Erträge i. H. v. 2,1 Mio. € etatisiert worden (siehe Anlage 2, Zeile 83, zur Vorlage Nr. 2021/1085). Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt hat die Stadt Leverkusen bereits Aufträge zur Schadensbeseitigung FLUT i. H. v. über 4,5 Mio. € vergeben. Diese Finanzmittel wurden durch originäre Ansätze der Stadt (3,5 Mio. €) sowie durch die erhaltene Soforthilfe des Landes (1 Mio. €) finanziert. Bei einer vorsichtig geschätzten 60 %-Förderung (von 3,5 Mio. €) seitens des Landes ergeben sich somit 2,1 Mio. €, die der Stadt bereits aus den Vorgängen in 2021 zustehen. Daher erfolgte die o. g. Etatisierung im HH 2022.

Weitere Veranschlagungen sind im HH 2022 nicht erfolgt. Darüber hinaus wurden entsprechende Haushaltsvermerke aufgenommen, um die Fördermittel nach der Überweisung durch das Land zweckentsprechend den jeweiligen Fachbereichen kurzfristig zur Verfügung stellen zu können.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Neben der Beseitigung und Wiederherstellung der Schäden sollen die im vorliegenden Wiederaufbauplan genannten Maßnahmen gleichermaßen zur Abwehr von Schäden bei zukünftigen Hochwasserereignissen dienen. Der Wiederaufbauplan, der als Grundlage für den Antrag dient, beruht auf ersten Kostenschätzungen der Fachbereiche. Die Gesamtkosten für alle notwendigen Maßnahmen anlässlich der Flutkatastrophe belaufen sich auf insgesamt 68.193.413 €.

Mit Bescheid vom 22.07.2021 hat die Stadt Leverkusen gem. Runderlass 304-46.17-2239/21 einen Betrag in Höhe von 1.000.000 € als finanzielle Unterstützung für die erste Instandsetzung kommunaler Infrastruktur, Räumung und Reinigung aufgrund der Umweltkatastrophe vom 14./15.07.2021 vom MHKBG erhalten. Die Zuwendung ist im Antrag anzurechnen und wurde im Wiederaufbauplan in Abzug gebracht.

Die 2-fach Halle der Theodor-Heuss Realschule wurde so stark zerstört, dass sie abgerissen und neu gebaut werden muss. Als Ersatzbau soll eine 3-fach Halle entstehen. Da der zusätzliche Bau nicht förderfähig ist, werden die Gesamtkosten für diese Maßnahme in Höhe von 14.040.000 € nicht in voller Höhe als förderfähig anerkannt. Die Kosten für den Wiederaufbauplan wurden daher mit 2/3 in Ansatz gebracht, sodass von 14.040.000 € nur 9.360.000 € förderfähig sind. 4.680.000 € sind aus Eigenmitteln der Stadt Leverkusen zu finanzieren. Ebenso wurden zu erwartende Versicherungsleistungen in Höhe von 31.177 € aus dem Fachbereich Feuerwehr in Abzug gebracht. Somit beläuft sich die Summe der beantragten Billigkeitsleistung auf 62.482.237 €.

Änderungsanträge sind unter Beifügung der notwendigen Unterlagen insbesondere möglich, wenn sich nach Erlass des Leistungsbescheids die im Gutachten festgelegte Schadenssumme unvorhergesehen und ohne Verschulden der Kommune erhöht. Auf Antrag kann der Wiederaufbauplan frühestens nach Ablauf von 18 Monaten nach der Bewilligung aktualisiert und überprüft werden.

Fachbereiche	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
02	97.190,00 €	97.190,00 €
31	765.238,00 €	765.238,00 €
32	58.841,00 €	58.841,00 €
36	33.336,00 €	33.336,00 €
37	378.331,00 €	347.154,00 €
40	3.450.591,00 €	3.450.591,00 €
50	40.000,00 €	40.000,00 €
51	280.548,00 €	280.548,00 €
65	59.125.000,00 €	54.445.000,00 €
66	2.007.090,00 €	2.007.090,00 €
67	1.957.249,00 €	1.957.249,00 €
Zuwendung als finanzielle Unterstützung für die erste Instandsetzung kommunaler Infrastruktur, Räumung und Reinigung aufgrund der Umweltkatastrophe vom 14./15.07.2021		- 1.000.000,00 €
Gesamtsumme	68.193.414,00 €	62.482.237,00 €

Anlage/n:

Anlage - Wiederaufbauplan



Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk →	Köln
(in) Kommune →	Stadt Leverkusen
Antragsteller →	Uwe Richrath

Werte → 68.193.413 62.513.413 1.031.176 0

62.482.237

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung								Sonstige Angaben					
Ifd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
Nr.	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage	
1	j)	Flurschadenbeseitigung zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit	Gemarkung Bürrig, Freifläche zwischen Mühlengraben und Wupper	Verschmutzung des Bodens durch Flutrachten, Entstehung von tiefen, ausgedehnten Erdlöchern und Gräben mit Gefährdung der Verkehrssicherheit.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	22.000	22.000	0	0	100	0	22.000	nein	nein		nein	nein	nein	
2	j)	Begutachtung zweier Hangrutschungen zwecks Einschätzung der Gefahrenlage für die Anlieger durch einen externen Gutachter	Gemarkung Lützenkirchen, Am Heidkamp 28 + 98	Hangrutschungen mit teilweiser Erdverfrachtung auf Nachbargrundstücke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.190	5.190	0	0	100	0	5.190	nein	nein		nein	ja	nein	
2	j)	Hangsicherungsmaßnahme nach Begutachtung gem. Ifd. Projektnummer 2	Gemarkung Lützenkirchen, Am Heidkamp 28 + 98	Hangrutschungen mit teilweiser Erdverfrachtung auf Nachbargrundstücke	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000	25.000	0	0	100	0	25.000	nein	nein		nein	ja	nein	
3	g)	Chemische Sanierung des Fischereigewässers nach Sauerstoffzehrung	Gemarkung Schlebusch, Schlebuscher Straße, "Bergsee"	Sauerstoffzehrung und Fischsterben nach Eintrag von Abschlagwasser aus einem Regenüberlauf	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	45.000	45.000	0	0	100	0	45.000	nein	nein		nein	ja	nein	
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	Verpflegung der Einsatzkräfte (Getränke und Speisen)		46	46			100	0	46	ja	nein		nein	nein	nein	
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1 a)	Opladen/Schlebusch	Reifenwechsel (wegen eines Reifenschadens)		238	238			100	0	238	ja	nein		nein	nein	nein	
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1 b)	Opladen/Schlebusch	3x Leitkegel (während des Einsatzes beschädigt)		135	135			100	0	135	ja	nein		nein	nein	nein	
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	2x Absperrband "Ordnungsamt" (verbraucht)		45	45			100	0	45	ja	nein		nein	nein	nein	
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1 b)	Opladen/Schlebusch	"Gearkeeper" -Schlüsselrolle, Ausrüstungsgegenstand (während des Einsatzes beschädigt)		30	30			100	0	30	ja	nein		nein	nein	nein	
4		Absicherungsmaßnahmen in den Überflutungsgebiete in den Stadtteilen Opladen/Schlebusch gemäß FRL 2.1. a)	Opladen/Schlebusch	10x AAA Batterien (verbraucht)		18	18			100	0	18	ja	nein		nein	nein	nein	
5		Abschleppmaßnahmen innerhalb der betroffenen Gebiete zur Sicherung der Fahrzeuge während und nach des Starkregeneignisses und zur Vorbeugung gegen Diebstahl und Vandalismus gemäß FRL 2.1. a), c)	Opladen/Schlebusch	Abschleppkosten		9.447	9.447			100	0	9.447	ja	nein		nein	nein	nein	
5		Sicherung der abgestellten Fahrzeuge an einem zentralen Ort vor Diebstahl und Vandalismus gemäß FRL 2.1. c)	unter der Stelzenautobahn, an der Marienburger Straße	Bewachung der abgeschleppten Fahrzeuge durch einen privaten Sicherheitsdienst		18.577	18.577			100	0	18.577	ja	nein		nein	nein	nein	
6	d)	Austausch eines verschlammten und dadurch defekten Parkscheinautomaten	Günther-Weisenborn-Str., Höhe Haus Nr. 4	Der Schlamm ist in den Innenraum des Parkscheinautomaten gelaufen und hat die elektronischen Bauteile zerstört		4.800	4.800			100	0	4.800	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Pumpen mit Zubehör	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	39.956	39.956	0		100	0	39.956	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Tragkraftspritze	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	16.303	16.303	0		100	0	16.303	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Tauchpumpe	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	28.560	28.560	0		100	0	28.560	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Stromerzeuger	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	46.632	46.632	0		100	0	46.632	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Stromerzeuger mit Zubehör	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	48.758	48.758	0		100	0	48.758	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Spannungsregler	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	427	427	0		100	0	427	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Abwassertauchpumpe	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	4.415	4.415	0		100	0	4.415	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Rollcontainer	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	2.249	2.249	0		100	0	2.249	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Sicherheitshandleuchten	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.790	1.790	0		100	0	1.790	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Rettungsstütze mit Zubehör	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.002	1.002	0		100	0	1.002	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Jutesäcke	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	5.831	5.831	0		100	0	5.831	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	LED Kennleuchten	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.539	1.539	0		100	0	1.539	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Tragkraftspritze	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	16.324	16.324	0		100	0	16.324	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Schlauchmaterial	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	24.526	24.526	0		100	0	24.526	ja	nein		nein	nein	nein	
7	f)	Hochwasserschutzsystem	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	Errichtung zum Schutz der Bevölkerung	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	23.500	23.500	0		100	0	23.500	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Fahrzeug PKW FW 901	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	54.864	54.864	25.591		100	0	29.273	nein	nein		nein	nein	ja	
7	d)	Bodenschlauchabwickler	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.654	1.654	0		100	0	1.654	ja	nein		nein	nein	nein	
7	d)	Ersatzbeschaffung PKW LEV 21002	Edith-Weyde-Str. 12, 51373 Leverkusen	defekt bei Einsatz	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	60.000	60.000	5.585		100	0	54.415	nein	nein		nein	nein	ja	
8	a)	Wiederherstellung Straße in ganzer Breite auf ca. 30 m	Lützenkirchen, K2 - Forellental Ortsgrenze zu Burscheid	siehe Kurzbezeichnung		30.000	30.000	0	0	100	0	30.000	ja	nein		nein	nein	nein	
9	a)	Wiederherstellung von Geh- und Radweg beidseitig	Manfort, Bismarckstraße, Geh- und Radweg unter Autobahnbrücke A3	siehe Kurzbezeichnung		135.000	135.000	0	0	100	0	135.000	ja	nein		nein	nein	nein	
10	a)	Wiederherstellung Gehweg nach Unterspülung	Opladen, Gerhard-Hauptmann Str./Düsseldorfer Straße	siehe Kurzbezeichnung		1.500	1.500	0	0	100	0	1.500	ja	nein		nein	nein	nein	
11	a)	Wiederherstellung Fahrbahn und Nebenanlage nach Überspülung	Quettingen, Neukronenberger Straße, Durchlass Wiembach	siehe Kurzbezeichnung		40.000	40.000	0	0	100	0	40.000	nein	nein		nein	nein	nein	
12	a)	Wiederherstellung Gehweg nach Unterspülung	Steinbüchel, An der Lichtenburg	siehe Kurzbezeichnung		50.000	50.000	0	0	100	0	50.000	ja	nein		nein	nein	nein	

13	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Rheindorf-Butterheide, Geh- und Radweg entlang der Bahn nach Reuschenberg	siehe Kurzbezeichnung		12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	ja	nein		nein	nein	nein
14	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Bielerstraße / Wiembachallee	siehe Kurzbezeichnung		3.500	3.500	0	0	100	0	3.500	ja	nein		nein	nein	nein
15	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg	Biesenbach, Geh- und Radweg entlang Wiembach	siehe Kurzbezeichnung		360.000	360.000	0	0	100	0	360.000	nein	nein		nein	nein	nein
16	a)	Beseitigung Absackungen der Fußgängerzone an Gebäuden	Schlebusch, Fußgängerzone	siehe Kurzbezeichnung		12.500	12.500	0	0	100	0	12.500	nein	nein		nein	nein	nein
17	a)	Beseitigung Absackungen der Straße am Gebäude	Wiesdorf, Zugang Parkhaus Kaufhof	siehe Kurzbezeichnung		12.500	12.500	0	0	100	0	12.500	nein	nein		nein	nein	nein
18	a)	Beseitigung Absackungen der Straße am Gebäude	Opladen, Münzstraße	siehe Kurzbezeichnung		1.500	1.500	0	0	100	0	1.500	ja	nein		nein	nein	nein
19	a)	Wiederherstellung Nebenanlage nach Überspülung	Opladen, Rat-Deycks-Straße	siehe Kurzbezeichnung		750	750	0	0	100	0	750	ja	nein		nein	nein	nein
20	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Opladen, Kämper Weg zwischen den Brücken Raoul-Wallenberg-Str. und Autobahnbrücke A3	siehe Kurzbezeichnung		54.000	54.000	0	0	100	0	54.000	nein	nein		nein	nein	nein
21	a)	Wiederherstellung Geh- und Radweg nach Überspülung	Opladen, Geh- und Radweg parallel Imbacher Weg	siehe Kurzbezeichnung		90.000	90.000	0	0	100	0	90.000	nein	nein		nein	nein	nein
22	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 001_Fuß- und Radwegbr. Meckhoven / Ophovener Mühlenbach	Auskolkung im Böschungsfuß.		360	360	0	0	100	0	360	nein	nein		nein	nein	nein
23	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 002_Hummelheimer-Hof / Dhünn	Treibgut im Ein- und Auslaufbereich, sowie teilweise Treibgut unter der Überbauuntersicht.		600	600	0	0	100	0	600	nein	nein		nein	nein	nein
24	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 003_Höllers Gässchen / Ophovener Mühlenbach	Rad- und Fußweg z.T. ausgespült (prov. verfüllt); Belag verschmutzt.		600	600	0	0	100	0	600	nein	nein		nein	nein	nein
25	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 004_Hammerweg / Dhünn	Baum auf nördl. Geländer gefallen und ragt in Straßenbereich, Lichtraumprofil von 4,50 m eingehalten		6.250	6.250	0	0	100	0	6.250	nein	nein		nein	nein	nein
26	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 005_An der Sanderschepp / Untergraben	geringe Ausspülung im Hinterfüllbereich. Äste liegen auf Beleuchtungskabel (Freileitung)		2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein		nein	nein	nein
27	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 006_Fußweg östl. B 51 / Dhünn	Treibgut an der Unterkonstruktion, geringe Ausspülung im Hinterfüllbereich, Belag.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
28	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 007_Mühlheimer Straße (B 51) / Dhünn	Treibgut auf der Auflagerbank u. Konsolen der EVL Leitung (Einlauf).		600	600	0	0	100	0	600	nein	nein		nein	nein	nein
29	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 008_Durchlaß Sporrenberger Mühle	Westlicher Durchlass mit Treibgut verstopft, Geländerfuß Nordwest liegt frei; starke Versandung der Bachsohle.		18.000	18.000	0	0	100	0	18.000	nein	nein		nein	nein	nein
30	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 009_K.-Carsters-Ring / Dhünn	Treibgut auf Gehweg; Gehwege verschmutzt; Rinnen verstopft.		1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	ja	nein		nein	nein	nein
31	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 010_G.-Heinemann-Straße / Dhünn	Kolkschutz im Bereich der Stützen (Süd) z.T. ausgespült.		12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	nein	nein		nein	nein	nein
32	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 012_Schlebuschrath / Dhünn	Treibgut unter dem Bauwerk und Überbauuntersicht; eventuell Anprallschaden.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
33	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 014_Sonderburger Straße / Dhünn	Treibgut Flügelfwandenden, unbefestigtes Gelände WL Süd Betonreste/Auffüllung notwendig		18.000	18.000	0	0	100	0	18.000	nein	nein		nein	nein	nein
34	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 015_Rad-/Fußweg IPL-Gelände / Dhünn Innovationspark	Ausspülungen im Bereich Bösch.-fuß; Treibgut unter Überbauuntersicht z.T. verfangen.		12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	nein	nein		nein	nein	nein
35	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 016_Bismarckstraße / Dhünn	Böschung z. T. Ausgespült (Südost-Seite, Nord-Ostseite)		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
36	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 017_Tannenbergsstraße / Dhünn	Treibgutanolandungen obere Flügelfbereiche vor Leitungen + kleiner umgestürzter Baum am Pfeiler vor WL Nord		600	600	0	0	100	0	600	nein	nein		nein	nein	nein
42	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 034_Fußweg Höfen - Neuhaus / Leimbach	massive Ausbrüche des Kolkschutzes am Bösch.-fuß; Teilbereich der Spundung ausgespült.		12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	nein	nein		nein	nein	nein
43	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 035_Durchlaß Höfermühle / Leimbach	Fahrbahnbelag sehr verschlammmt; z.T. Treibgut im Durchlass		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
44	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 040_Wanderweg Längsleimbach / Schlinghofer Bach	Betonplatte stark verschmutzt; Auskolkung im Auslaufbereich; Einlauf mit Erdmassen verstopft.		4.200	4.200	0	0	100	0	4.200	nein	nein		nein	nein	nein
45	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 042_A_Alkenrath (Süd-Park) / Bürgerbuschbach	Böschungspflaster ausgespült (Auslauf); Treibgut im Einlaufbereich; Borde (Bruchstein) weg.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
46	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 043_Rad- u. Fußw. Rückhaltebecken / Ophov. Mühlenbach	Kolkschutz geringfügig angegriffen		3.000	3.000	0	0	100	0	3.000	nein	nein		nein	nein	nein
47	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 044_Rad- u. Fußweg Rückhaltebecken / Ophov. Mühlenbach	Kolkschutz geringfügig ausgespült		3.000	3.000	0	0	100	0	3.000	nein	nein		nein	nein	nein
48	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 049_Haus Nazareth / Dhünn	Böschungspflaster und Kolkschutz ausgespült.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
49	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 050_Auf den Steinen / Wupper	geringe Ausspülung am Böschungspflaster; Verkleidung der Versorgungsleitung z.T. verbeult (Einlauf); Etwas Treibgut vor den Widerlagern.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
50	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 053_Düsseldorfer Straße / Wupper	Treibgut vor den Widerlagern (Einlauf); Treibgut an den Stahllängsträgern und Aufhängungen der Versorgungsleitungen (Äußerbauuntersicht). Kontrollgänge der Widerlager z.T. mit Treibgut.		24.000	24.000	0	0	100	0	24.000	nein	nein		nein	nein	nein
51	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 054_Himmelsleiter / Wupper	Treibgut vor beiden Widerlagern; z.T. Treibgut an Überbauuntersicht; starke Beschädigungen und Verformungen an den vertikalen Gitterrosten; 1 Gehwegabdeckung nach oben verbogen (Teilbereich gesperrt); Schotter/Sans auf den Überau gesoult (NW); Entwässerungsrinne NW verstopft, beschädigte Elastomere austauschen		13.200	13.200	0	0	100	0	13.200	nein	nein		nein	nein	nein
52	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 056_Kinderspielplatz an der Wupper / Wiembachmündung	Böschung etwas ausgespült; Schutzzaun NW umgestürzt; Brücke verschmutzt. Neuer Kolkschutz erforderlich.		2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein		nein	nein	nein
53	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 057_Zur Fröbelschule / Wiembach	Böschungspflaster z.T. ausgespült.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
54	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 058_Fürstenbergsstraße / Wiembach	Böschungspflaster z.T. ausgespült.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
55	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 059_Lucasstraße / Wiembach	Böschungspflaster z.T. ausgespült.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
56	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 060_B 232 Rennbaumstraße / Wiembach	Treibgut im Auslaufbereich.		400	400	0	0	100	0	400	ja	nein		nein	nein	nein
57	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 061_Talstraße / Wiembach (einschl. Trog zur W 60)	Treibgut im Einlaufbereich.		400	400	0	0	100	0	400	ja	nein		nein	nein	nein
58	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 062_Am Freibad / Wiembach	südl. Böschungssicherung weggespült und Gründung unterspült		60.000	60.000	0	0	100	0	60.000	nein	nein		nein	nein	nein
59	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 064_Neukronenbergerstraße / Wiembach	Böschung Einlaufbereich ausgespült, Asphalt ausgeschwemmt, Holm Leitplanke verformt		30.000	30.000	0	0	100	0	30.000	nein	nein		nein	nein	nein
60	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 065_Verlängerung Hummelweg / Wiembach	umgekippter Baum, Geländer und Böschung nach Beseitigung Baum kontrollieren		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
61	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 066/N_Biesenbacher Weg / Wiembach	Böschung und Gründung aus- bzw. untergespült		60.000	60.000	0	0	100	0	60.000	nein	nein		nein	nein	nein

62	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 067_Lehner Mühle / Wiembach	südliche Böschungssicherung ausgespült	5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	nein	nein		nein	nein	nein
63	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 068_Kapellenstraße / Wiembach	etwas Treibgut vor dem Einlaufbauwerk.	8.800	8.800	0	0	100	0	8.800	nein	nein		nein	nein	nein
64	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 069_Pulvermühle / Wiembach	Böschungsbereich ausgespült, Asphaltbelag schadhaft, Treibgut	8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	nein	nein		nein	nein	nein
65	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 070_N_Verlängerung Talstraße / Ölbachmündung	Böschungsfuß NW Fugen ausgespült, Treibgut	5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	nein	nein		nein	nein	nein
66	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 074_Neukronenberger Straße / Ölbach	Leitplanke z.T. abgerissen (Banse).	1.000	1.000	0	0	100	0	1.000	nein	nein		nein	nein	nein
67	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 075_Zum Claashäuschen / Ölbach	Böschungsfuß Einlaufseite ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
68	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 078_Zum Bogenschießplatz / Ölbach	Böschung z.T. ausgespült, bes. Auslauf.	400	400	0	0	100	0	400	nein	nein		nein	nein	nein
69	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 079_Ölbacher Wiesen / Ölbach	soweit ok; Bäume zu nah am Bauwerk (Auslauf).	3.600	3.600	0	0	100	0	3.600	nein	nein		nein	nein	nein
70	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 080_Bruch / Herta-Teich / Ölbach	Auslaufseite Böschung, Geländer, Asphalt weggebrochen (Wasserversorgung erstmal gesichert, Geländer mit Betonfüßen aus der Böschung entfernt).	13.200	13.200	0	0	100	0	13.200	nein	nein		nein	nein	nein
71	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 080_Bruch / Herta-Teich / Ölbach	Nachauftrag - freihängende Wasserleitung frostsicher schützen	2.900	2.900	0	0	100	0	2.900	nein	nein		nein	nein	nein
72	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 081_Romberg / Ölbach	Einlaufseite Böschungspflaster ausgespült und verschoben.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
73	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 084_Fuß- und Radweg / Kötterbachmündung	Böschung z.T. ausgespült (Einlauf).	3.600	3.600	0	0	100	0	3.600	nein	nein		nein	nein	nein
74	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 085_Schlebuscher Straße / Kötterbach	Böschung z.T. ausgespült (Auslauf).	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
75	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 086_Kleinheider Weg / Kötterbach	1 Stein an flügelwand herausgebrochen; Böschung z.T. ausgespült (Auslauf)	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	ja	nein		nein	nein	nein
76	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 087_Jacob-Fröhlen-Straße / Kötterbach	Treibgut im Einlaufbereich.	600	600	0	0	100	0	600	nein	nein		nein	nein	nein
77	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 099_im Grund / Ölbach	Böschungspflaster Auslaufseite teilweise unterspült	3.600	3.600	0	0	100	0	3.600	nein	nein		nein	nein	nein
78	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_A_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	massives Treibgut im Einlauf; Böschungspflaster z.T. ausgespült (Einlauf); Rad- und Gehweg verschlamm.	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
79	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_Bn_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	Böschungspflaster im Fußbereich teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
80	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_D_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	Rohr im Ein- und Auslauf etwas ausgespült.	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein		nein	nein	nein
81	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 100_E_Wanderweg "Haus Steinbüchel" / Driescher Bach	Böschungssicherung Auslaufseite ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
82	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 105_im Buchenhain / Bürgerbuschbach	Betonrohr im Auslauf z.T. ausgespült.	2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein		nein	nein	nein
83	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 109_Wietscher Mühle / Murbach	Lucasweg nach BW weggeschwemmt	246.000	246.000	0	0	100	0	246.000	nein	nein		nein	nein	nein
84	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 113_Fußweg Oberölbach - Romberg / Ölbach	Böschungspflaster teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
85	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 114_Fußweg Oberölbach - Romberg / Ölbach	Böschungspflaster teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
86	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 115_Wanderweg Max Schönberg Str. / Ölbach	Böschungspflaster teilweise ausgespült	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	nein	nein		nein	nein	nein
87	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_W 116_Muhrgasse / Murbach	Straßenanschlüsse beidseitig ausgespült	300.000	300.000	0	0	100	0	300.000	nein	nein		nein	nein	nein
88	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_St 03_Rad- und Fußwegtunnel nördl. W009	Fahrbahn sehr verschmutzt; Rinnen verstopft.	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein		nein	nein	nein
89	a)	Brückeninstandsetzung	Brückenbauwerk_St 34_Düsseldorfer Straße (B 8) / Fuß- und Radweg Am Weiher	Tunnel stand noch unter Wasser, Prf. erfolgt am 22.7.21	2.330	2.330	0	0	100	0	2.330	nein	nein		nein	nein	nein
90		Sonderprüfung zur Feststellung des Schadensbildes gemäß FRL 2.1. a)	verschiedene Brückenbauwerke		15.000	15.000	0	0	100	0	15.000	nein	nein		nein	nein	nein
91	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Morsbroicher Straße/Bergische Landstraße	Kabelstörung	8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	nein	nein		nein	nein	nein
92	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Alkenrather Straße	Kabelstörung	8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	nein	nein		nein	nein	nein
93	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Hammerweg	Abspannmast locker im Erdreich und Freileitung	2.200	2.200	0	0	100	0	2.200	ja	nein		nein	nein	nein
94	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Rat-Deycks-Straße Mast 11	Oberfläche abgesackt und Mast freigespült	2.200	2.200	0	0	100	0	2.200	nein	nein		nein	nein	nein
95	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Am Weiher Mast 5/1 und 5/2	Umsturzgefährdet	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein		nein	nein	nein
96	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Neukronenberg er Straße Mast 8 und Freileitung + Abspanner	Umsturzgefährdet Freileitung gerissen	2.400	2.400	0	0	100	0	2.400	nein	nein		nein	nein	nein
97	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 14	leicht gelockert /schief	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein		nein	nein	nein
98	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 27	leicht gelockert /schief	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein		nein	nein	nein
99	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 38	richten und Erdreich verdichten erforderlich	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein		nein	nein	nein
100	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 43	richten und Erdreich verdichten erforderlich	800	800	0	0	100	0	800	nein	nein		nein	nein	nein
101	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Fußweg entlang der Dhünn2 Mast 21 (gesicherte Störstelle)	Mast umgestürzt, neu setzen	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein		nein	nein	nein
102	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Ophovener Weiher Fuß-und Radwegbrücke	Durchführung unter der Brücke lose	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein		nein	nein	nein
103	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Ophovener Weiher Mastdemontage	6-8 Maste betroffen	7.000	7.000	0	0	100	0	7.000	nein	nein		nein	nein	nein
104	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Gustav-Freytag-Str. Mast 9 demontiert	Mast und Leuchte beschädigt	1.200	1.200	0	0	100	0	1.200	nein	nein		nein	nein	nein
105	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Leuchten durch Starkregen und Äste beschädigt:	Neue Leuchten montieren	4.500	4.500	0	0	100	0	4.500	nein	nein		nein	nein	nein
106	l)	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung_Brücke Himmelsleiter	Beleuchtungsanlage nicht mehr funktionsfähig, da in Teilen durchs Wasser zerstört bzw. weggerissen	13.100	13.100	0	0	100	0	13.100	nein	nein		nein	nein	nein
107	d)	Erneuerung Lichtzeichenanlage	Lichtzeichenanlage_K1164_Bergische Landstraße/Von-Diergardt-Straße	Flutung des Steuergeräts und der Erdverkabelung	59.000	59.000	0	0	100	0	59.000	ja	nein		nein	nein	nein

108	m)	Erneuerung Fahrgastunterstand	Fahrgastunterstand, Gustav-Heinemann-Straße, Fahrtrichtung Wiesdorf (Haltepunkt Schloss Morsbroich)	grundhaft zerstört		15.000	15.000	0	0		0	15.000	nein	nein		nein	nein	nein
109	k)	Instandsetzung von Waldwegen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit	Ropenstall und Jücher Feld Leverkusen	Schwere Beschädigungen an Forstwegen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	13.603	13.603	0	0	100	0	13.603	nein	nein		nein	nein	nein
110	c)	Beseitigung von Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet	diverse	Umgestürzte Bäume an Wegen, Straßen und Böschungen		7.735	7.735	0	0	100	0	7.735	ja	nein		nein	nein	nein
111	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	Hans-v.-Dohnanyi-Straße	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl		6.800	6.800	0	0	100	0	6.800	nein	nein		nein	ja	nein
112	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	von-Diergardt-Straße	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl		15.000	15.000	0	0	100	0	15.000	nein	nein		nein	ja	nein
113	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	Opladen, div. Flächen	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl		6.931	6.931	0	0	100	0	6.931	ja	nein		nein	ja	ja
114	c)	Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	Wiembach	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl		5.642	5.642	0	0	100	0	5.642	ja	nein		nein	ja	ja
115	c)	NaturGut Ophoven Beauftragung von Bodenuntersuchungen einschließlich Analytik zur Abschätzung einer möglichen Gefahrenlage	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Verunreinigung von Böden durch Kontamination mit ausgetretenem Heizöl		3.130	3.130	0	0	100	0	3.130	ja	nein		nein	ja	ja
115		NaturGut Ophoven Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Scheune und Ausstellungstrakt standen edgescchossig rund 1,50 Meter unter Wasser. Im Verwaltungsgebäude und der Burg sind die Keller geflutet worden.	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	9.000.000	9.000.000	0	0	100	0	9.000.000	nein	nein		ja	nein	nein
115		NaturGut Ophoven Ausweichcontainer für Personal Gemäß FRL 2.1 c)	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Für die Angestellten wurde ein Container (für Besprechungen und als Pausenraum) aufgestellt.		50.000	50.000	0	0	100		50.000	nein	nein		nein	nein	nein
115	a)	NaturGut Ophoven Landschaftsbauarbeiten	NaturGut Ophoven Talstraße 4 51379 Leverkusen	Schäden an Außenanlagen(Brücke,zerstörte Wegedecken im Hof,zerstörte Wegedecke des Hauptweges, Zaun)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	170.000	170.000			100	0	170.000	nein	nein		nein	nein	nein
116	d)	Unterkunft für Wohnungslose Ausstattungsgegenstände	Unterkunft für Wohnungslose Heinrich-Lübke-Str. 36	Es wurden Aufenthaltsraum, Schulungsraum, Küche, Lager und zwei Sanitärräume des Untergeschosses überflutet. Bis auf die Edelstahlküche musste alles Mobiliar entsorgt werden. Hierbei handelte es sich in erster Linie um Tische, Stühle, Gaststättenkühlschrank, Geschirrspülmaschine, Kicker, Fernseher, Schränke und Kleinmobiliar		40.000	40.000			100	0	40.000	nein	nein		nein	nein	nein
116		Unterkunft für Wohnungslose Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Unterkunft für Wohnungslose Heinrich-Lübke-Str. 36	Wasser stand im UG (Nutzungsebene); Instandsetzung: Bodenaufbau komplett, Elektro, Sanitär, Wärmeverteilungsnetz, Wandaufbauten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	450.000	450.000	0	0	100	0	450.000	nein	nein		nein	nein	nein
117		Villa Wuppermann Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Villa Wuppermann Mülheimer Straße 14	Im Untergeschoss stand das Wasser rund einen Meter hoch. Betroffen ist dadurch der Gewölbekeller mit Küche, Toiletten und alle Nebenräume. Auch Heizungs- und Lüftungsanlage sind betroffen. Im Erdgeschoss hat sich aus den Bodeneinläufen der Herren-Toilette das Wasser hochgedrückt, ebenso auf den Böden im Flur und auch einem großen Teil des Parketts im Kaminzimmer, sowie in der Küche und im Büro des Bezirksvertreters.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	940.000	940.000	0	0	100	0	940.000	nein	nein		ja	nein	nein
117	a)	Villa Wuppermann Landschaftsbauarbeiten	Villa Wuppermann Mülheimer Straße 14	Folgeschäden Aussenanlagen nach Hochbausanierung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000	10.000			100	0	10.000	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Pappschrank	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/unnutzbar für die richtige Lagerung von Pappbögen und Papier		1.307	1.307			100	0	1.307	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Drehtüreschrank (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für die richtige Lagerung von Kreativmaterialien		1.970	1.970			100	0	1.970	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung -Schneidemaschine	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Schneiden von Papierbögen bis A2		1.333	1.333			100	0	1.333	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung - Werkbank	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Durchführen von Werkangeboten		995	995			100	0	995	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung - 2er+3er Sofa	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Beisammensein im Jugendbereich		1.990	1.990			100	0	1.990	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Outdoor Bank	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung verschimmelt/ unnutzbar für das Beisammensein auf der Terasse		1.099	1.099			100	0	1.099	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Globus	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Lernen und entdecken verschimmelt/ unnutzbar		120	120			100	0	120	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Mikroskop	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Lernen und entdecken verschimmelt/ unnutzbar		30	30			100	0	30	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Lupen-Gläser	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	10er Set verschimmelt/ unnutzbar		49	49			100	0	49	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Rätselkarten	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Quiznight verschimmelt/ unnutzbar		30	30			100	0	30	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung PlayMais	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Gestalten und Kreativität fördern verschimmelt/ unnutzbar		37	37			100	0	37	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Straßenkreide (10x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Gestalten und Kreativität fördern verschimmelt/ unnutzbar		30	30			100	0	30	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Gazkörperpiegel (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Toiletten der Besucher:innen verschimmelt/ unnutzbar		85	85			100	0	85	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung Ganzkörperpiegel (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für den Bewegungsraum verschimmelt/ unnutzbar		578	578			100	0	578	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung - Regalunterschrank (2x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die richtige Lagerung von Spielmaterialienverschimmelt/ unnutzbar		450	450			100	0	450	nein	nein		ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung-Couchtisch Kragas gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung		1.070	1.070			100	0	1.070	nein	nein		ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung-Beistelltisch Löwbacken gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung		100	100			100	0	100	nein	nein		ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung- Standleuchte Lauters gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung		60	60			100	0	60	nein	nein		ja	nein	nein
118	d)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung für die Übergangseinrichtung-Billy/Oxberg gemäß FRL 2.1 c)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Übergangseinrichtung		70	70			100	0	70	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung-LG LCD TV	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	TV für das Spielen auf der Playstation verschimmelt/ unnutzbar		140	140			100	0	140	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Alwa Musikbox	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für Bewegungsangebote		600	600			100	0	600	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung-Polaroid Kamera Set	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung Fotozubehör- Foto als Erinnerung oder für Fotoprojekte verschimmelt/ unnutzbar		70	70			100	0	70	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung-Beamer	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für das Zeigen von Filmen verschimmelt/ unnutzbar		163	163			100	0	163	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- LG Blue-ray Player	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für das Zeigen von Filmen verschimmelt/ unnutzbar		350	350			100	0	350	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Super Soaker Splash (5x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Wasserschlachten im Sommer, Kunstprojekte verschimmelt/ unnutzbar		78	78			100	0	78	nein	nein		ja	nein	nein

118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Super Soaker Twin (5x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Wasserschlachten im Sommer, Kunstprojekte verschimmelt/ unnutzbar	60	60				100	0	60	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Super Soaker Micro (5x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Wasserschlachten im Sommer, Kunstprojekte verschimmelt/ unnutzbar	75	75				100	0	75	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Kinderhelme S (3x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Sicherheit beim Skaten, Inliner fahren verschimmelt/ unnutzbar	40	40				100	0	40	nein	nein		ja	nein	nein
118	c)	Jugendhaus Lindenhof Neuanschaffung- Kinderhelme M (3x)	Jugendhaus Lindenhof Weiherstr. 49 - 51373	Ausstattung für die Sicherheit beim Skaten, Inliner fahren verschimmelt/ unnutzbar	69	69				100	0	69	nein	nein		ja	nein	nein
118		Jugendhaus Lindenhof Auslagerung in Manforter Straße 184, Herrichtung Gemäß FRL 2.1 c)	Manforterstraße 184	Teilsanierung Mitteltrakt als Auslagerungsort für Jugendhaus Lindenhof (Bau / Sanitär / Elektro / SIT / Küche). Zeitnahe Instandsetzung 2 Räume KG als Lager und Werkstatt.	30.000	30.000	0	0		100	0	30.000	nein	nein		nein	nein	nein
118		Jugendhaus Lindenhof Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden♦ Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Weiherstraße 49	Im gesamten Untergeschoss des Gebäudes stand das Wasser bis rund 1,20 Meter Höhe. Die Haustechnik inklusive Heizungsanlage wurde zerstört. Viele Holzelemente in dem denkmalgeschützten Haus sind durch das Wasser beschädigt worden (Schimmelbefall). Möbiliar ist zerstört.	6.640.000	6.640.000	0	0		100	0	6.640.000	nein	nein		ja	nein	nein
118	a)	Jugendhaus Lindenhof Landschaftsbauarbeiten	Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr.	Folgeschäden Aussenanlagen nach Hochbausanierung	200.000	200.000				100	0	200.000	nein	nein		ja	nein	nein
119	d)	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10 Einrichtungsgegenstände, Material, Küche, Wirtschaftsgegenstände etc.	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10	Das Wasser stand im teilunterkellerten Kindergarten im Erdgeschoss rund 20 Zentimeter hoch. Die Neuanschaffung der kompletten Einrichtungsgegenstände.	90.000	90.000	0	0		100	0	90.000	nein			nein	nein	nein
119		städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10 Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10	Das Wasser stand im teilunterkellerten Kindergarten im Erdgeschoss rund 20 Zentimeter hoch. An technischen Anlagen ist hauptsächlich die Brandmeldezentrale betroffen.	760.000	760.000	0	0		100	0	760.000	nein	nein		ja	nein	nein
119	a)	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10 Sandaustausch,Wiederherstellung der Aussenanlagen nach Abschluss der Renovierung des Gebäudes	städt. Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße 10	Spielsand verschlamm, Einfassungen beschädigt	5.000	5.000				100	0	5.000	nein	nein		ja	nein	nein
120		Kindertagesstätte (vermietet an Kath. Kirchengemeinde) Adalbert-Stifter-Straße 12 Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Str. 12	Das Wasser stand im Erdgeschoss etwa hüfthoch. An technischen Anlagen ist hauptsächlich die Heizung betroffen.	450.000	450.000	0	0		100	0	450.000	nein	nein		nein	nein	nein
120	a)	Kindertagesstätte (vermietet an Kath. Kirchengemeinde) Adalbert-Stifter-Straße 12 Sandaustausch,Wiederherstellung der Aussenanlagen nach Abschluss der Renovierung des Gebäudes	Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Str. 12	Schäden an Aussenanlagen	40.000	40.000				100	0	40.000	nein	nein		nein	nein	nein
121	d)	städt. Kindertagesstätte Rat-Deycks-Straße 11 Einrichtungsgegenstände, Material, Küche, Wirtschaftsgegenstände etc.	städt. Kindertagesstätte Rat-Deycks-Straße 11	Die Neuschaffung kompletten Einrichtungsgegenstände.	177.500	177.500	0	0		100	0	177.500	nein	nein		nein	nein	nein
121	a)	Sandaustausch,Wiederherstellung der Aussenanlagen nach Abschluss der Renovierung des Gebäudes	städt. Kindertagesstätte Rat-Deycks-Straße 11	Schäden an Aussenanlagen	10.000	10.000				100	0	10.000	nein	nein		nein	nein	nein
122		Ersatzverkehr ÖPNV Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Käthe-Kollwitz-Schule Elbestraße für Zeitraum 18.08.-23.12.2021 infolge Flutkatastrophe	127.094	127.094	0	0		100	0	127.094	nein	nein		nein	nein	nein
122		Ersatzverkehr ÖPNV Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Käthe-Kollwitz-Schule Elbestraße für Zeitraum 10.01.-28.01.2022 infolge Flutkatastrophe	27.570	27.570	0	0		100	0	27.570	nein	nein		nein	nein	nein
122	d)	Einrichtungsgegenstände, Umzugskosten für Container, sowie Schülertransportkosten	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Morsbroicher Str. 77, 51375	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel	580.566	580.566				100	0	580.566	nein	nein		nein	nein	nein
122		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hauptgebäude mit Sporthallen Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Die Schule muss während der Bauzeit ausgelagert werden. Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Alle Keller und die technischen Anlagen standen bis zur Decke unter Wasser. Technikräume für Heizung und elektrische Betriebs Einrichtungen sind zerstört worden. Brandschutz-Trockenbauwände mitsamt Türen wurden zerstört. Einige bereits erneuerte Sanitärausstattungen wurden beschädigt Die Dreifach-Sporthalle mit Garderoben und Nebenräumen wurde überschwemmt. Der Bodenaufbau, der Sportboden und die Prallwände der Turnhalle sind zerstört. Die technische Ausstattung ist ebenfalls zerstört. Im Untergeschoss eines Gebäudeteils ist mit dem Hochwasser Heizöl in die Räume getrieben. Eine Ölsanierung der Oberflächen dieser Räume ist notwendig	4.390.000	4.390.000	0	0		100	0	4.390.000	nein	nein		ja	nein	nein
122		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Ausweichcontainer für für die Jahrgangsstufen 5 und 6 des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums am Standort Im Bühl (OG), Herrichtung Gemäß FRL 2.1 c)	Von-Diergardt-Straße 69a	Bis die Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen sind, muss die Schule ausgelagert werden. Da die Kapazitäten am Ausweichstandort nicht für alle Schüler ausreichen, musste der vorhandene Conatiner als Ausweichmöglichkeit hergerichtet werden.	230.000	230.000	0	0		100	0	230.000	nein	nein		nein	nein	nein
122		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Container Deichtorstraße Herrichtung der Containeranlage für die Gesamtschule Rheindorf am Standort Deichtorstraße als Auslagerungsstandort aufgrund der Auslagerung des FvS Gymnasiums in die Elbestraße Gemäß FRL 2.1 c)	Deichtorstraße 2	Das Freiherr-vom-Stein- Gymnasium wurde in das Gebäude der Gesamtschule ausgelagert. Die Gesamtschule nutzt den Container, da die eigenen Räume nicht zur Verfügugn stehen.	15.000	15.000	0	0		100	0	15.000	ja	nein		nein	nein	nein
122	a)	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Landschaftsbauarbeiten,Erdarbeiten - Wall als Überflutungsschutz	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Morsbroicher Str. 77, 51375	Überflutung des Gebäudes	100.000	100.000				100	0	100.000	ja	nein				
123		Theodor-Heuss-Realschule Ersatzverkehr ÖPNV Theodor-Heuss-Realschule - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Wiembachallee 42, 51379 LEV	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Montanus-Realschule Steinbüchel für Zeitraum 18.08.-23.12.2021 infolge Flutkatastrophe	152.573	152.573	0	0		100	0	152.573	nein	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Ersatzverkehr ÖPNV Theodor-Heuss-Realschule - Temporäre Maßnahme gemäß Förderrichtlinie 2.1 c)	Wiembachallee 42, 51379 LEV	Zusatzfahrten zur Schülerbeförderung vom/zum Ersatzschulstandort Montanus-Realschule Steinbüchel für Zeitraum 10.01.-22.12.2022 infolge Flutkatastrophe	458.002	458.002	0	0		100	0	458.002	nein	nein		nein	nein	nein
123	d)	Theodor-Heuss-Realschule Einrichtungsgegenstände, Umzugskosten für Container, sowie Schülertransportkosten	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42, 51379 Leverkusen	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel	2.468.635	2.468.635				100	0	2.468.635	nein	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Hauptgebäude (Alt- und Neubau) Wiederaufbau/ Beseitigung Flutschäden Die Schule muss während der Bauzeit ausgelagert werden. Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42-46	Altbau: Kellergeschoss stand komplett unter Wasser, das Erdgeschoss bis rund 30 Zentimeter Höhe. Fachräume, Mensa und Hausmeisterwohnung betroffen. Technische Anlagen und EDV zerstört. Neubau: Keller stand vollständig unter Wasser, Erdgeschoss bis rund 1,60 Meter hoch. Aula, Lehrerzimmer, Cafeteria, Naturwissenschaftliche Räume und andere vollständig zerstört. Sämtliches Möbiliar und Akten unbrauchbar.	16.300.000	16.300.000	0	0		100	0	16.300.000	nein	nein		nein	nein	nein
123		Theodor-Heuss-Realschule Aufstockung Verlegung der Technik in obere Geschosse geplant Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42-46	Die Technischen Anlagen im Keller wurden komplett zerstört. Im Gebäude müssen für die Verlagerung der Technik in die oberen Geschosse Klassenräume zur Verfügung gestellt werden. Die Aufstockung kompensiert den dadurch entstehenden Raumverlust.	2.500.000	2.500.000	0	0		100	0	2.500.000	nein	nein		nein	nein	nein

123	a)	Theodor-Heuss-Realschule Sporthalle Abriss und Neubau	Theodor-Heuss-Realschule, Wiembachallee 42-46	Die 2-fach Halle wurde so stark zerstört, dass sie abgerissen und neu gebaut werden muss. Als Ersatzbau entsteht eine 3- fach Halle. Die Kosten für den Wiederaufbauplan wurden deshalb mit 2/3 in Ansatz gebracht.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	14.040.000	9.360.000	0	0	100	0	9.360.000	nein	ja	Wiembachallee 42-46	nein	nein	ja
123		Ausweichcontainer für die Theodor-Heuss-Realschule am Standort Montanus-Realschule, Aufstellung und Herrichtung Gemäß FRL 2.1 c)	Theodor-Heuss-Realschule, Steinbücheler Straße 50	Bis die Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen sind, muss die Schule ausgelagert werden. Da die Kapazitäten am Ausweichstandort nicht für alle Schüler ausreichen, muss ein Conatiner als Ausweichmöglichkeit bereitgestellt werden.		1.330.000	1.330.000	0	0	100	0	1.330.000	nein	nein		nein	nein	nein
123	a)	Theodor-Heuss-Realschule Wegebauarbeiten	Bolzplatz Theodor Heuss Realschule	Wegedecken zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	26.000	26.000			100	0	26.000	nein	nein		nein	nein	nein
123	a)	Theodor-Heuss-Realschule Boden- und Vegetationsarbeiten	Theodor-Heuss-Realschule Wiembachallee 42-46	Versickerungsanlage verschlammmt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	100.000	100.000			100	0	100.000	nein	nein		nein	ja	nein
123	a)	Theodor-Heuss-Realschule Landschaftsbauarbeiten	Theodor-Heuss-Realschule Wiembachallee 42-46	Aussenanlage zum Neubau der Dreifachsporthallehalle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	400.000	400.000			100	0	400.000	nein	nein		nein	ja	nein
123	a)	Vegetationsarbeiten- pflanzung von Ersatzbäumen	Theodor-Heuss-Realschule Wiembachallee 42-46	Ausweichcontainer am Standort Montanus Realschule	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	20.000	20.000			100	0	20.000	nein	nein		nein	nein	nein
124	d)	Einrichtungsgegenstände, Umzugskosten für Container, sowie Schülertransportkosten	KGS Remigius Schule, Wiembachalle 11, 51379 Leverkusen	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	401.390	401.390			100	0	401.390	nein	nein		nein	nein	nein
124		KGS Remigiusschule Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Die Schule muss während der Bauzeit ausgelagert werden. Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	KGS Remigius Schule Wiembachalle 11-13, 51379	Das gesamte Kellergeschoss (Heizungsanlage, Betriebstechnik, Betreuungsräume) der Schule stand teils bis zur Decke unter Wasser. Technische Anlagen wurden zerstört.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.200.000	1.200.000	0	0	100	0	1.200.000	nein	nein		nein	nein	nein
125		Alte Bürgermeisteramt Wiederaufbau/Beseitigung Flutschäden Gemäß FRL 6.4.2 Satz 1	Bergische Landstr. 28	In dem Gebäude stand das gesamte Kellergeschoss vollständig unter Wasser. Heizung, Elektro, Aufzugsantriebe und anderes mehr sind bei dem Hochwasser vollständig verloren gegangen.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	800.000	800.000	0	0	100	0	800.000	nein	nein		ja	nein	nein
126	c)	Baumfällung und -beseitigung	Grünzug Meckhoven	Baumschaden	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.038	1.038			100	0	1.038	ja	nein			nein	ja
127	c)	Baumfällung und -beseitigung	Bürgerpark Alkenrath	Baumschaden	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.866	1.866			100	0	1.866	ja	nein			nein	ja
128	a)	Bodenarbeiten	Hitdorfer See	Ausspülungen Badestrand	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	4.705	4.705			100	0	4.705	ja	nein			nein	nein
129	a)	Wegebauarbeiten	Grünzug Am Kühnsbusch	Wegedecken zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	3.784	3.784			100	0	3.784	ja	nein			nein	nein
130	a)	Wegebauarbeiten	Wuppermannpark	Wegedecken zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	35.141	35.141			100	0	35.141	ja	nein			nein	nein
131	c)	Sicherungsarbeiten	Leimbacher Berg	Böschung abgerutscht	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.385	2.385			100	0	2.385	ja	nein			nein	nein
132	c)	Aufräumungsarbeiten	Hitdorfer Laach	Treibgut auf Parkflächen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.900	2.900			100	0	2.900	ja	nein			nein	nein
133	a)	Wegebauarbeiten	Park Ophovener Mü.bachtal	Wegeaufbau zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.457	1.457			100	0	1.457	ja	nein			nein	nein
134	a)	Bodenarbeiten	Hornpottweg	Erosionssschäden in Wiesenfläche	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.945	2.945			100	0	2.945	ja	nein			nein	nein
135	a)	Wiederherstellung der Treppenanlage	Grünzug Reuschenberg	Unterspülte Treppenanlage	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.000	5.000			100	0	5.000	nein	nein			nein	nein
136	a)	Wegebauarbeiten	Grünzüge Wupper und Dhünn	Wegedecken abgespült und -Tragschichten zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	600.000	600.000			100	0	600.000	nein	nein			nein	nein
137	a)	Sandaustausch	Diverse Spielplätze in Opladen und Schlebusch	Spielsand verschlammmt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	39.982	39.982			100	0	39.982	ja	nein			nein	nein
138	a)	Wegebauarbeiten	Bewegungsgarten im Wuppermannpark	Wegedecken verschlammmt und teilweise zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	4.348	4.348			100	0	4.348	ja	nein			nein	nein
139	a)	Austausch Fallschutzbelag	Diverse Spielplätze in Opladen und Schlebusch	Fallschutzbeläge verschlammmt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.698	5.698			100	0	5.698	ja	nein			nein	nein
140	a)	Zaunarbeiten	Kleingartenanlage Ruhlach	Aussenzaun der Kleingartenanlage zerstört	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	16.000	16.000			100	0	16.000	nein	nein			nein	nein
141	a)	Lieferung und Aufbau von Containern	Kolonnenunterkunft Wiembachallee	Container geflutet	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	35.000	35.000			100	0	35.000	nein	nein			nein	nein
142	a)	Wegebauarbeiten	Parkplatz Kleingartenanlage in der Ruhlach	Wegedecken zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.000	17.000			100	0	17.000	nein	nein			nein	nein
143	a)	Wegebauarbeiten	Grünanlage Silbersee	Abschwemmungen an Wegen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.000	17.000			100	0	17.000	nein	nein			nein	nein
144	a)	Wegebauarbeiten	Kleingartenanlage Meckhoven	Wegedecken zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	70.000	70.000			100	0	70.000	nein	nein			nein	nein
145	a)	Mauerarbeiten, Uferregulierung, Wegebauarbeiten	Wiembachteiche in Opladen, Rehbockanlage	Ablaufbauwerk beschädigt,Uferbereiche beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000	10.000			100	0	10.000	nein	nein			nein	nein
146		Soforthilfen zur finanziellen Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei der ersten Instandsetzung kommunaler Infrastruktur,	Wiembachallee 42, Wiembachallee 11-13	904.059,79 € davon für den Wiederaufbau Wiembachallee 42 und 141.487,50 € für Wiembachallee 11-13			-1.000.000	1.000.000		100		-1.000.000	nein	nein			nein	nein
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						