

(01) Baumhistorie

Bezirk: 14
Objekt: 1910 Am Weiher
Baumart: **Tilia platyphyllos**
Standort-Nr.: 70
lfd. Nr.: 1
Zusatz: FG

Bemerkung: "Dach-Linde"

Standalter [Jahre]: 17
Stammanzahl: 1
StU [cm]: 157
SDu [cm]: 50

Höhe [m]: 3
Kronendurchmesser [m]: 0
Zustand: Gesund/leicht geschädigt
Entwicklungsphase: Reifephase

Begehungsdatum 29.08.2018

Begehung durch: Parthey, Niels

nächste Begehung: 29.08.2019

Bemerkung:

Schadsymptome

Bereich	Symptom	Bemerkung
W04 Pilzbefall, ggf. Pilzart	P01 Brandkrustenpilz	
S07 Pilzbefall, ggf. Pilzart	P04 Brandkrustenpilz	
S Stamm	S04 Fäulen	
W Stammfuß / Wurzel	W06 Risse	
# Sonstiges	03 Morschung, nasse Stellen, Löcher	
# Sonstiges	06 Risse, Brüche	

Maßnahmen

Maßnahme	Status	PRIO	Erledigt am
Fällung	Eigenpflege	1 Akute Gefahr! (Erl.: sofort bis spätestens 1 Woche!)	

(01) Baumhistorie

Bezirk: 14
Objekt: 1910 Am Weiher
Baumart: **Tilia platyphyllos**
Standort-Nr.: 70
lfd. Nr.: 1
Zusatz: FG

Bemerkung: "Dach-Linde"

Standalter [Jahre]: 17
Stammanzahl: 1
StU [cm]: 157
SDu [cm]: 50

Höhe [m]: 3
Kronendurchmesser [m]: 0
Zustand: Gesund/leicht geschädigt
Entwicklungsphase: Reifephase

Begehungsdatum 31.07.2018

Begehung durch: Parthey, Niels

nächste Begehung:

Bemerkung:

Schadssymptome

Bereich	Symptom	Bemerkung
S Stamm	S04 Fäulen	
# Sonstiges	03 Morschung, nasse Stellen, Löcher	
# Sonstiges	06 Risse, Brüche	