


FOTOS 01 – statische Mängel

Umkleiden



FOTOS 01 – statische Mängel

HALLE



Ausmauerungen ohne Verbund



Kein Anschluss an die Stützen

