

## Untersuchungsergebnisse

- Obere Bewehrungslage fehlt



## Untersuchungsergebnisse

- Druckfestigkeiten teilweise sehr niedrig, Beton sandet ab, insbesondere im Flur Dachgeschoß



## Untersuchungsergebnisse

- Deckendicken im Haupttrakt teilweise sehr gering (70 – 85 mm) ebenso im Bereich der Toilettenanlagen



## Untersuchungsergebnisse

- Altstatik wurde nicht vor Ort umgesetzt, Qualität der Bauausführung von 1927 unterdurchschnittlich



# ERWEITERUNG UND UMBAU GGS IM STEINFELD

**Schadensbilder:**



# ERWEITERUNG UND UMBAU GGS IM STEINFELD

---

## Schadensbilder:



# ERWEITERUNG UND UMBAU GGS IM STEINFELD

## Schadensbilder:

