

VAKI Riverwatcher Auer Mühle 2014-2021 – Aufnahme der Fischwanderungen



Flut 2021 – VAKI zunächst verschwunden....



Elektrik zerstört



Schütztafel vorher



Schütztafel nachher



Schütztafel nachher



VAKI Riverwatcher Schäden

VAKI aus Halterung gerissen, wurde unterhalb in der Fischtreppe wieder aufgefunden

Gebäude des Klinikum Leverkusen, über welches die Stromversorgung lief, wurde geflutet und die Stromleitung zerstört. Das Klinikum musste zudem wg. Stromausfall evakuiert werden. Anschluss an das Klinikum danach nicht mehr möglich, kompletter Neuanschluss des Bruthauses an das öffentliche Stromnetz.
Anpassung des Stromnetzes/Schaltschrank im Gebäude erforderlich wg. neuen Sicherheitsrichtlinien.

Erst anschließend konnte der VAKI gehoben und die Schäden am Kamerasystem, am Krangerüst und am Wehrschütz begutachtet werden:

- Kranstreben verbogen
- Geländer zerstört
- Defekter Multiplexer
- Defekte Lichtleiste
- Defekte Rückwand
- Undichte Scheibe
- Schütztafel zerstört

Das Geländer und die Kranstreben wurden 2023 repariert.

Multiplexer, Lichtleiste und Rückwand wurden 2024 repariert.

Die (letzten) Reparaturarbeiten an der Schütztafel und der undichten Scheibe stehen jetzt an.

