



### LEGENDE

- Friedhofsfäche** (Green area)
- Infrastruktureinrichtungen / Ver- und Entsorgung**
  - Gebäude
  - Denkmäler / besondere Einrichtungen
  - Wasserbecken
  - Müllbehälter
  - Bank mobil
  - Wasserleitung mit Nr.
  - Abseperung der Wasserleitung / Anschluss mit Wasseruhr
- Wegesystem / Erschließungsfunktion**
  - Haupterschließung - Fahrzeuge
  - Nebenschließung - Fahrzeuge
  - Haupterschließung - Fußgänger
  - Nebenschließung - Fußgänger
  - Grabwegen mit unterschiedlichen Wegebefestigungen

### Wegebefestigungen

- Verriegelung (Betonverbundpflaster auf Lagerplatz)
- Betonplatten
- Wassergebundene Wegedecke Teilweise mit Einwandteilen aus verfestigten Hüttenkalk, neuere Wege mit Splittzacke

### Einstufung des Zustandes der Wege

- Überwiegend guter Zustand - geringer Pflegebedarf: mittelfristig aber geringe Mängel zu erwarten
- Überwiegend befriedigender Zustand - mittlerer Pflegebedarf: mittelfristig Mängel zu erwarten bzw. stellenweises vorhanden
- Stellenweise schlechter Zustand - regelmäßiger Pflegebedarf: mittelfristig stärkere Mängel zu erwarten
- Zur Zeit nur Mähd als Pflege erforderlich: ggf. Eignung als Dauerlösung
- Starke Tendenz zu verkehrsunfähigem Zustand: ggf. Prüfung auf Sanierung oder Rückbau bzw. Umbau

### Einfriedigungen

- Zaun (Stablatenzaun/Maschendraht)
- Mauer mit Metallzaun
- Private Einfriedung (Sichtschutzzaun, Maschendraht, Hecke)



**Beispiele für Ausbau und Zustand der Wege**



Rückwärtige Hauptzufahrt in südlicher Blickrichtung mit wassergebundener Wegedecke - Insgesamt Zustand B



Wege- und Platzflächen auf dem in den 1980er Jahren sanierten Friedhofsteil im Umfeld der Trauerhalle - Zustand A



Nebenschließung zum Lagerplatz mit nur geringen Mängeln - Zustand A



Plattenwege innerhalb des Umengrabfeldes südlich der Trauerhalle - Zustand A



Beispielhafte Grabwegung mit geringem Bewuchs und wenig Verunreinigungen - Zustand A



Haupterschließung für Fußgänger über den historischen Friedhofsteil mit ausgebesselter wassergebundener Wegedecke - Zustand C



Wassergebundenen Wegedecken im historischen Friedhofsteil mit sichtbarem Laufwegen - Zustand C (bis E)



Nebenschließung im älteren Friedhofsteil mit Ansammlungen von Laub und Moosbewuchs am leicht vertieften Wegrand - Zustand B (bis C)



Fußweg mit Befestigung vermutlich aus älterer und zunehmend schadhafter Hüttenkalk-Deckschicht - Zustand E



Je nach Nutzung und Pflege stellt sich auf den Wegen ein Bewuchs aus Gräsern und Moosen ein - Zustand C

**Wasserstellen und Bänke**



Im Zuge der Sanierung des Friedhofes wurden Wasserzapsäulen installiert



Bank mit deutlich veralteter Holzauflage

Projekt: Gutachten zur Infrastruktur der städtischen Friedhöfe	Bauzeichnung: BA-MU		
Projekt: Friedhofsanierungskonzept Mülheimer Straße	Datum / Bearbeiter: Dezember 2013 / IH, KS		
Planzeichnung: Bestands- und Analyseplan	Maßstab: 1:500		
Bearbeitung: <b>HAACKEN</b> + <b>HAMMERMANN</b> <small>                     Gerdhaacke 18 • 41111 Solingen                      Telefon: 0212-2542106                      E-Mail: haack@haack.de                 </small>			
<small>                     Gerdhaacke 18 • 41111 Solingen                      Telefon: 0212-2542106                      E-Mail: haack@haack.de                 </small>			
Änderung	Datum: Zeichen: Vorlage Datum: Zeichen:		
Auftraggeber: <b>Stadt Leverkusen</b> <b>Fachbereich Stadtgrün</b> Nobelstr. 91 D - 51373 Leverkusen Tel.: 0214-406 6701 Fax: 0214-406 6702 Email: 67@stadt.leverkusen.de			
Projekt Nr.	Datum	Maßstab	Sb.:
31-1107			
671	Abtl.	Fbl.	Beig.