Bestandssituation

Der Schulhof der GGS Herderstraße stellt sich als eine überwiegend mit Asphalt befestigte Fläche dar, die von Pflanzflächen auf der Nord- und Ostseite gerahmt wird. Die Fläche ist vor allem vor dem Eingangsbereich der Schule ungegliedert, es fehlt an schattenspendenden Bäumen, die genannten Pflanzflächen befinden sich in einem schlechten Zustand.

Die lange Zaunanlage im Norden und Westen des Schulgeländes wirkt aufgrund einer fehlenden Begrünung abschreckend; der im Norden angrenzende Containerbau strahlt negativ auf den Schulhof aus.

Die Standort- und damit Wachstumsbedingungen des einzigen Solitärbaums in diesem Bereich (siehe mittleres Bild unten) sind aufgrund des hohen Nutzungsdrucks denkbar schlecht. Das verdichtete Umfeld lässt kaum Wasser in den Untergrund, der Kronenaufbau ist entsprechend schütter. Ziel muss es hier sein die Standortbedingungen zu verbessern.

Auf der Schulhoffläche muss die Aufheizung und Wärmerückstrahlung der Asphaltfläche durch eine ergänzende Pflanzung mit neuen Solitärbäumen reduziert werden.

Bestandsfotos

fehlende Randbepflanzung zu den angrenzenden Grundstücken

lückenhafte Bepflanzung

versiegelter Schulhof ohne Baumbestand

Leverkusen - GGS Herderstraße
Bestandsplan

Maßstab 1:200 (Format DIN A1)

landschaftsarchitektur
freiraumplanung
brosk

gareisstraße 79 45309 essen
telefon 0201.436880
www.brosk.de info@brosk.de

Essen, den 05.04.2022