Zur Sanierung


Hauptschule im Hederichsfeld



Überblick zum Gebäude
Schulhof



Überblick zum Gebäude
Dachaufsicht



1 Gebäudeteil, Nummer

Bereich Schule
1 Naturwissenschaftlicher Trakt
2 Klassentrakt
3 Hauptgebäude

Bereich Mehrzweckraum
4 Bistroküche / Speiseausgabe (früher Geräteraum)
5 Mehrzweckraum (früher Turnhalle)
6 Eingangsbereich / Nebenräume (früher Umkleide)

Bereich Hausmeisterhaus
7 Schulsozialarbeit / Externe

Nebengebäude
8 Pausen-WC, Eingangsbereiche
9 Windfang
10 Balkon (Mittelrisalit, Westfassade)

Sanierung
• Haupteingang / Hauptgebäude



Sanierung
• Eingangshalle: Vorzustand



Sanierung
• Eingangshalle: Vorzustand



Sanierung
• Eingangshalle: Nach Freilegung (Rückbau Putz)



Sanierung
Statisch-konstruktive Schäden



Statisch-konstruktive Schäden
• Mauerwerk - Wände



Statisch-konstruktive Schäden

• Mauerwerk - Wände






Statisch-konstruktive Schäden
• Mauerwerk - Wände

Beispiel
Raum 102 im 1. OG

BESTAND



Statisch-konstruktive Schäden

• Mauerwerk - Wände

Raum 102 im 1. OG



Statisch-konstruktive Schäden

• Mauerwerk - Wände

Raum 102 im 1. OG



Statisch-konstruktive Schäden

• Mauerwerk - Wände

Raum 102 im 1. OG



Statisch-konstruktive Schäden

• Mauerwerk - Wände

Raum 102 im 1. OG




Sanierung
Statisch-konstruktive Schäden




Statisch-konstruktive Schäden
• Hohlkörperdecken

Beispiel
Raum 102 im 1. OG

BESTAND





Statisch-konstruktive Schäden

- **Hohlkörperdecken**

Raum 102 im 1. OG



Statisch-konstruktive Schäden
• Hohlkörperdecken

Raum 102 im 1. OG



Statisch-konstruktive Schäden
• Hohlkörperdecken



Statisch-konstruktive Schäden
• Hohlkörperdecken

