



Stadt Leverkusen

Antrag Nr. 2021/0915

Der Oberbürgermeister

I/01-011-20-06-he

Dezernat/Fachbereich/AZ

11.08.2021

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II	21.09.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Bäume und weitere Verbesserungen am ZOB Opladen
- Antrag der Fraktion Opladen Plus vom 05.08.2021

Anlage/n:

0915 - Antrag

0915 - Anlage 1

0915 - Anlage 2

0915 - Anlage 3

OPLADEN PLUS • Goethestr. 14 • 51379 Opladen

Ratsfraktion

Goethestr. 14
51379 Opladen

Herrn

Oberbürgermeister

Uwe Richrath

Friedrich-Ebert-Platz 1

51373 Leverkusen

Tel. und Fax 02171 / 3667920

info@opladen-plus.de

www.opladen-plus.de

Opladen, den 5.8.2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath,

bitte setzen Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien:

Bäume und weitere Verbesserungen am ZOB Opladen

Die Stadt prüft folgende Verbesserungen bzw. Optimierungen am ZOB Opladen:

- 1. Anpflanzung weiterer Bäume**
- 2. Einrichtung einer barrierefreien kurzen Wegeverbindung zwischen den Bussteigen**
- 3. Geeignete Maßnahmen zum Erhalt der Bodenbelagfugen.**

Begründung:

1. Der neue ZOB stellt sich derzeit weitgehend schlicht und vor allem als Beton- und Asphaltwüste dar. Zwar sind teilweise am Rande Bäume gepflanzt, aber diese allein werden auf Dauer nicht in der Lage sein, das Bild zu verbessern und der Hitzeentwicklung der übergroßen Steinflächen in den Sommermonaten entgegenzuwirken. Dazu bedarf es weiterer Baumpflanzungen. Orte, an denen das möglich scheint, sind im angehängten Plan hellgrün dargestellt. Die

bereits bestehenden Baumstandorte sind in dunkelgrün ebenfalls in den Plan eingetragen.

2. Für Menschen mit Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen u.a. ist auf Grund der hohen Bordsteinkante im Bussteigbereich ein kurzer Wechsel von Bussteig zu Busteig nicht möglich.

Daher wäre ein Absenken der Bussteigkante an der im anliegenden Plan skizzierten Linie sinnvoll und einmal zu prüfen.

3. Der relativ neue Bodenbelag ist an einigen Stellen bereits beschädigt. Problem ist fehlender Fugensand, der entweder verrieselt oder aber von der Kehrmaschine abgesaugt worden ist. Hier könnte ein Nachverfüllen Abhilfe schaffen sowie der Verzicht auf die Saugfunktion bei der Kehrmaschine.

Stephan Adams

Markus Pott



2021-32 opladen
plus-bbhf-lageplan mi



