

2023/2530
Baumfällung Bezirk III

| lfd. Nr. | Objekt | Gattung | Anzahl Stämme | Sdu [cm] | Höhe [m] | Grund der Fällung | PRIO | Kosten (brutto) | Nachpflanzung ja/ nein |
|----------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|--|------|-----------------|------------------------|
| 1 | Paracelsusstr. | Stiel-Eiche (Baum Nr. 28) | 1 | 85 | 22 | Die Stiel-Eiche weist am Wurzelanlauf und am Stammfuß eine Fäule bis in 1 m Stammhöhe und an ca. 50 % des Stammdurchmessers auf. Am Stamm konnten Hohlklang und Bohrmehl festgestellt werden. Der Baum zeigt am Stammfuß Pilzfruchtkörper. Die Hälfte der Krone der ist bereits abgestorben, dieser Zustand hält weiter an, so dass der gesamte Baum abstirbt. Die Standsicherheit ist nicht mehr gegeben. | II | - € | ja |
| 2 | Otto-Müller-Str. | Esche (Baum Nr. 33) | 1 | 69 | 19 | Am Stammfuß des Baumes ist ein Befall durch Lackporling, einen holzbewohnenden und holzersetzenden Porenpilze, zu erkennen. Dieser hat zu einer fortgeschrittenen Weißfäule im Stammfuß und Wurzelanlauf geführt. Die Standsicherheit des Baumes ist nicht mehr gegeben. | II | - € | ja |
| 3 | Johannes-Baptist-Str. | Kiefer (Baum Nr. 4) | 1 | 70 | 16 | Die Kiefer ist abgestorben und weist umfangreiches Totholz auf. Die Bruchsicherheit ist gefährdet. | II | - € | ja |

Prioritäten (PRIO)

zu erledigen: I = sofort/innerhalb 1 Woche II = innerhalb 1 Monat III = innerhalb 3 Monate IV = innerhalb 6 Monate V = innerhalb 12 Monate