

BK-Nummer 2024/2877 (ö)

Optimierung einer Ampelschaltung für den Fuß- und Radverkehr

Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II vom 18.06.2024

Bei der Überprüfung der vorhandenen Außenanlagen der Lichtsignalanlage (LSA) ist aufgefallen, dass einige Anmeldeknöpfe für die Fußgänger defekt waren; diese wurden ausgetauscht, so dass sich die Wartezeiten für das Queren der Quettinger Straße reduziert haben. Für eine grundsätzliche softwaremäßige Überplanung der LSA-Schaltung müsste das vorhandene Steuergerät ausgetauscht werden. Dieses weist bisher allerdings keine Störungen auf; daher wird dieser Austausch zunächst nicht weiterverfolgt.

Die Beschlusskontrolle wird eingestellt.

Tiefbau

19.03.2026