

Ifd. Nr.:	2.17				
Objekt:	Tannenweg				
Objekt Nr.:	13-14-5010				
Größe	1735 qm				
Stadtteil/Bezirk	Berg.-Neukirchen/II				
B-Plan	-----				
Altersgruppen	18	21	52	82	29
	0-<3 J.	3-<6 J.	6-<10 J.	10-<16 J.	16-<18J.



Beschreibung Spielplatzzustand:

Unattraktiver Spielbereich bestehend aus einer großen unstrukturierten Sandspielfläche und einem hängigen Rasenbereich. Randeinfassungen und befestigte Flächen müssen saniert werden. Der Spielplatz liegt im Einzugsgebiet von 2 Kindergärten.



Grad des Sanierungsbedarfes

mittel



Beschreibung geplante Maßnahmen:


Umgestaltung und Attraktivierung
Überarbeitung der Einfassungen und der befestigten Flächen
Schaffung attraktiver Sitzbereiche



Kostenrahmen:

bis 80.000

Ifd. Nr.:	2.27				
Objekt:	Am Weidenbusch I				
Objekt Nr.:	13-15-4035				
Größe	2237 qm				
Stadtteil/Bezirk	Quettingen / II				
B-Plan	-----				
Altersgruppen	77	77	110	146	57
	0-<3 J.	3-<6 J.	6-<10 J.	10-<16 J.	16-<18J.



Beschreibung Spielplatzzustand:

Der Spielplatz und die umliegenden Flächen werden stark genutzt, es fällt viel Müll an. Der Spielplatz ist unstrukturiert und das Spielangebot nicht auf die Altersstruktur abgestimmt. Aufgrund der hohen Kinderzahl rechtfertigt sich die Maßnahme.



Grad des Sanierungsbedarfes

mittel

Beschreibung geplante Maßnahmen:

Umgestaltung, Attraktivierung
Schaffung einer abwechslungsreichen Spiellandschaft mit unterschiedlichen Spielräumen für die einzelnen Altersgruppen



Kostenrahmen:

bis 100.000

Ifd. Nr.:	2.30				
Objekt:	Grillenweg/Auf der Hummel				
Objekt Nr.:	13-15-4080				
Größe	550 qm				
Stadtteil/Bezirk	Quettingen / II				
B-Plan	64/II				
Altersgruppen	13	18	33	29	11
	0-<3 J.	3-<6 J.	6-<10 J.	10-<16 J.	16-<18J.



Beschreibung Spielplatzzustand:

Der Spielplatz ist überaltert. Von den ursprünglichen Planungs-ideen ist nichts mehr zu sehen. Die Palisaden und Randeinfassungen sind verfault, die Bänke stark vermoost und die wassergebundenen Wegeflächen überwachsen.



Grad des Sanierungsbedarfes

gering

Beschreibung geplante Maßnahmen:

Landschaftlicher Umbau
Verkleinerung der Spielfläche
Reduzieren der Holzeinbauten



Kostenrahmen:

bis 50.000

Ifd. Nr.:	2.31				
Objekt:	Maashofstraße				
Objekt Nr.:	13-15-4090				
Größe	1376 qm				
Stadtteil/Bezirk	Quettingen/II				
B-Plan	31/II				
Altersgruppen	56	59	108	164	60
	0-<3 J.	3-<6 J.	6-<10 J.	10-<16 J.	16-<18J.



Beschreibung Spielplatzzustand:

Die Strukturen der Spiellandschaft sind verloren gegangen. Die Wege sind zugewachsen. Spielgeräte wurden ersatzlos abgebaut. Die Wasserspielanlage wurde wegen technischer Probleme außer Betrieb genommen.



Grad des Sanierungsbedarfes

mittel



Beschreibung geplante Maßnahmen:

Wiederherstellung der Spiellandschaft mit einem altersgerechten Spielangebot
Überarbeiten von Randeinfassungen und Wegen
Rückbau des Wasserspielbereiches
Überarbeitung des Hangrutschenbereiches



Kostenrahmen:

bis 60.000 €