


Standortübersicht Realschule Am Stadtpark

Legende

- Erhalt weil Bauzustand gut / befriedigend
- Erhalt weil Denkmalschutz / Denkmalnahbereich
- Möglicher Abbruch
- ➔ Sichtachse der beigefügten Bilder



Lageplan Übersicht Baukörper Standort Am Stadtpark

Aus baufachlicher und denkmalpflegerischer Sicht ist ein Neubau in Bauabschnitt 1 denkbar. Eine Gegenüberstellung der Wirtschaftlichkeit einer Sanierung und eines Neubaus für den Bauabschnitt I ist erforderlich.

Fotodokumentation Realschule Am Stadtpark



Bild 1 - Draufsicht



Bild 2 – Gebäude I (Denkmalnahbereich)



Bild 3 – Gebäude II (Denkmal)



Bild 4 – Hausmeister-Haus (Denkmal)



Bild 5 – Gebäude IV (Sanierung 2003)



Bild 6 – Gebäude V (Dachsanierung 2019)



Bild 7 – Gebäude VI



Bild 8 - Sporthalle



Bild 9 – Turnhalle I (Sanierung 2016)



Bild 10 – Turnhalle II (Sanierung 2014)