



Übersicht BA I

Holzfenster
Baujahr 1968



Zustand Außen



Außen
Nahaufnahme



Zustand Innen
Einfache Falz



Türen im EG
Kein Einbruchschutz