Anlage 1: Übersicht der Schäden



Abb.1: Risse und Blasen im Belag



Abb.2: Betonschäden an der Stütze



Abb.3: Freiliegende Bewehrung



Abb.4: Freiliegende Bewehrung



Abb.5: Abplatzungen am Kopfbalken



Abb.6: Betonschäden an der Stütze