

Sanierungskonzept der Infrastruktur - Friedhof Bergisch Neukirchen Bestand und Analyse M 1: 500



LEGENDE

- Friedhofsfläche**
 - Friedhofsfläche
- Infrastruktureinrichtungen / Ver- und Entsorgung**
 - Gebäude
 - Denkmäler / besondere Einrichtungen
 - Wasserbecken
 - Müllbehälter
 - Bank mobil
 - Wasserleitung mit Nr.
 - Absperrung der Wasserleitung / Entlüftung
 - Sickermulde/ Sickerschicht
 - Kanal (ungefähre Verlauf)
- Wegesystem / Erschließungsfunktion**
 - Haupterschließung - Fahrzeuge
 - Nebenschließung - Fahrzeuge
 - Haupterschließung - Fußgänger
 - Nebenschließung - Fußgänger
 - Grabzuwegungen (mit unterschiedlichen Wegebefestigungen)

Wegebefestigungen


- Verriegelung (überwiegend Betonverbundpflaster auf Fahrwegen)
- Betonplatten
- Wassergebundene Wegedecke / Splitt
- Wassergebundene Wegedecke mit Bestandteilen aus verfestigtem Hüttenkalk

Einstufung des Zustandes der Wege

- Überwiegend guter Zustand - geringer Pflegebedarf: mittelfristig eher geringe Mängel zu erwarten
- Überwiegend befriedigender Zustand - mittlerer Pflegebedarf: mittelfristig Mängel zu erwarten bzw. stellenweise vorhanden
- Stellenweise schlechter Zustand - regelmäßiger Pflegebedarf: mittelfristig stärkere Mängel zu erwarten
- Zur Zeit nur Maß als Pflege erforderlich: ggf. Ergänzung als Dauerlösung oder Prüfung auf Rückbau und Erneuerung in Rasenflächen bzw. Sukzession, ggf. fehlende Deckschicht ergänzen
- Starke Tendenz zu verkehrssicherem Zustand: ggf. Prüfung auf Sanierung oder Rückbau bzw. Umbau

Einfriedungen

- Zaun (Maschendraht / Wildgatter)
- Zaun (Metallzaun)
- Mauer



Beispiele für Ausbau und Zustand der Wege

Hauptzufahrt in südlicher Blickrichtung mit Betonverbundpflaster und Entwässerung - Zustand A



Haupterschließung für Fußgänger mit Unebenheiten (Wurzeln und schadhafte Wegedecke aus verfestigtem Hüttenkalk) - Zustand C



Nebenschließung im Osten aus Betonverbundpflasterwegen mit abschnittsweise starken Unebenheiten (Fahrspuren) - Zustand C



Nebenschließung im südlichen Erweiterungsbereich mit überwiegend intakter und wenig verkrauteter Wegedecke - Zustand B



Abschnittsweise erfolgt auf einigen Wegen nur noch die Mahd der sukzessiv aufkommenden Rasenflächen - Zustand C bis D



Wenig genutzter Wegabschnitt im Osten mit geschlossener Rasenfläche - Zustand D



Beispielhafte Grabzuwegung aus wassergebundener Wegedecke mit starkem Bewuchs aus Moos - Zustand C



Kurzzeitig nach Aufbringen einer neuen Deckschicht treten Beeinträchtigungen durch Unkraut und Regenwurmtätigkeit auf - Zustand C



Wasserstellen

Ältere Wasserbecken mit Regelung der Wasserzufuhr über einen Schwimmer befinden sich im älteren Friedhofsbereich



Im erweiterten Friedhofsbereich wurden Wasserzapfsäulen installiert



Projekt: Gutachten zur Infrastruktur der städtischen Friedhöfe	Bauzeichnung: BA-BN				
Projektant: Friedhofsanierungskonzept Bergisch Neukirchen	Datum / Bearbeitet: Dezember 2013 / BH, KS				
Planbezeichnung: Bestands- und Analyseplan	Maßstab: 1: 500				
Bearbeitung: HAACKEN — HAMMERMANN <small>Sartoriusstr. 18 42699 Solingen Telefon: 0212-224-20-00 E-Mail: haackenh@soling.de</small> <small>Landschaftsarchitekten Ingenieure</small> <small>Solingen 21 Telefon: 02141-406-2000 E-Mail: info@hammermann-architekten.de</small>					
Änderung	Datum:	Zeichen:	Vorlage	Datum:	Zeichen:
Auftraggeber: Stadt Leverkusen Fachbereich Stadtgrün Nobelstr. 91 D - 51373 Leverkusen Tel.: 0214-406 6701 Fax: 0214-406 6702 Email: 67@stadt.leverkusen.de					
Projekt Nr.:	Datum:	Maßstab:	Sb.:		
31-1107					
671	Abtl.:	Fbl.:	Beig.:		