

67-bre
Hr. F. Bremicker
Tel. 67 70

30.09.2014

Begründung – Fällung von vier Erlen
- Alte Ziegelei (Bez. I / Kol. 11 / Nr. 1650)

Nummer:	1 bis 4
Baumdaten:	Purpur-Erle (<i>Alnus x spaethii</i>) 4x Stammdurchmesser: 0,30 bis 0,40m (jew. einstämmig) Baumhöhe: 15,00m Kronenbreite: n. v.
Vitalität:	n. v. Nr. 3 ist abgestorben
Feststellungen:	In o.g. Straße sind vier Baumstandorte (Nr. 1-4) mit Ziegelsteinmauern, 30cm hoch und 24cm breit, eingefasst. Diese Mauereinfassungen werden durch großen Wurzeldruck der jeweiligen Straßenbäume sehr stark beschädigt und sogar zerstört. Außerdem wird im Umfeld der jeweiligen Baumscheiben das angrenzende Betonsteinpflaster stark angehoben.
Ergebnis:	Durch diese Schäden ist eine negative Beeinträchtigung des Verkehrsraumes und Unfallgefahr vom fußläufigen und Kfz-Verkehr gegeben. Auch die Standfestigkeit der Bäume ist auf Dauer fraglich, da die stark beschädigten Mauereinfassungen auch zum Halt des Baumes beitragen werden. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Fällung und Entfernung der vier Straßenbäume und des Rückbaues der Einfassungsmauern aus Ziegelstein und der Regulierung des angrenzenden Pflasterbereiches. Zukünftige, neu gestaltete Baumscheiben an dieser Stelle sollten bodengleich und flach eingefasst werden.
Nachpflanzung:	Ja (zu einem späteren Zeitpunkt / an gleicher Stelle)
Fällung durch:	Externe Firma
Handlungsbedarf:	Prio 3



Karte – Baumstandort